

ALTERNATOR

ODOBREN



BEZ MEHANIČKOG OŠTEČENJA

ODBIJEN



BENDIX/OSOVINA SU PLAVI
OD PREVIŠOKE TEMPERATURE



ROTOR SE MOŽE OKRETATI



ROTOR JE ZAGLAVJEN



MORA BITI CIJELI



NIJE CIJELI ILI RASTAVLJEN