

PL **INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA**
ODZIEŻ OCHRONNA
MODEL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Zastosowanie:
Produkt służy do ochrony ciała użytkownika przed zagrożeniami mechanicznymi (np. otarcia) oraz minimalnymi zagrożeniami takimi jak czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru wyjątkowo ekstremalnego.

5. Konserwacja
Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych i agresywnych detergentów - chyba że szczegółowe zalecenia konserwacji stanowią inaczej.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Odpowiedzialny
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Odpowiedzialny
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

GB **INSTRUCTION MANUAL**
PROTECTIVE CLOTHING
MODEL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Intended use:
The product is used to protect the user's body from mechanical risks (e.g. abrasions) and marginal risks, such as atmospheric conditions that are not exceptional or extreme in nature.

5. Konserwacja
Do czyszczenia nie wolno używać materiałów ściernych i agresywnych detergentów - chyba że szczegółowe zalecenia konserwacji stanowią inaczej.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Odpowiedzialny
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Odpowiedzialny
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

DE **BEWAHRUNGSANLEITUNG**
SCHUTZKLEIDUNG
MODELL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Anwendung:
Das Produkt schützt den Benutzerkörper vor mechanischen Gefahren (z.B. Reibungen) und minimalen Gefahren wie z.B. Wetterbedingungen, die keine außergewöhnlichen oder extremen Charaktere haben.

5. Pflege
Zur Reinigung keine abrasiven oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden, es sei denn, die detaillierten Pflegeanweisungen sind anders vorsehen.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Odpowiedzialny
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Odpowiedzialny
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

RU **ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**
Защитная одежда
МОДЕЛЬ: 81-502; 81-503; 81-504

1. Применение:
Изделие предназначено для защиты пользователя от механических воздействий (например, повреждения кожи) и минимальных рисков, таких, как атмосферные факторы, не отнесенные ни к исключительным, ни экстремальным.

5. Уход
Для чистки запрещается использовать агрессивные и абразивные моющие средства - если в правилах по уходу за изделием указано иное.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska температура, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Ответственный субъект
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Ответственный субъект
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

UA **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**
Захисне спорядження: спеодія
МОДЕЛЬ: 81-502; 81-503; 81-504

1. Призначення:
Виділе призначено для захисту користувача від механічних впливів (напр., садна) та мінімальних ризиків, як атмосферних факторів, не належних до виняткових чи екстремальних.

5. Ухад
Для чистки забороняється використовувати агресивні та абразивні моючі засоби - якщо в інструкції з догляду за виробом зазначено інакше.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska температура, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska температура, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Відповідальний суб'єкт
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Відповідальний суб'єкт
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

HU **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**
Védbőltözet
MODELL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Alkalmazás:
A termék a felhasználó testének mechanikus veszélyektől (pl. horzsolásokkal) szembeni védelmét szolgálja az olyan minimális veszélyektől, mint az időjárási tényezők, melyek nem kivételes vagy extrémális jellegűek.

5. Gondozás
A tisztítás során tilos a termék tisztításához agresszív és abraszív tisztítószereket használni - ha a termék gondozási utasításában másképp van előírva.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Felelős személy
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Felelős személy
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

RO **INSTRUCȚII DE UTILIZARE**
ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE
MODEL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Destinație:
Produsul este folosit pentru a proteja corpul utilizatorului împotriva riscurilor mecanice (de exemplu, abraziuni) și a unor condiții atmosferice moderate, cum ar fi factorii atmosferici, care nu au un caracter excepțional sau extrem.

5. Întreținere
Nu utilizați materiale abrazive sau detergenți agresivi pentru a curăța - cu excepția cazului în care instrucțiunile specifice de întreținere prevăd altfel.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Responsabilul entității
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Responsabilul entității
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

CZ **NÁVOD K POUŽÍTÍ**
OCHRANNÝ ODĚV
MODEL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Použití:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými riziky (např. odření) a minimálními riziky, jako jsou například atmosférické faktory, které nejsou výjimečné ani extrémního charakteru.

5. Údržba
K čištění nepoužívejte brusné materiály a agresivní detergenty, ledaže zvláštní doporučení pro údržbu stanoví výrobce.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Zodpovědný subjekt
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

8. Zodpovědný subjekt
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

neo-tools.com

SK **NÁVOD NA POUŽITIE**
OCHRANNÝ ODEV
MODEL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Použitie:
Produkt slouží na ochranu těla uživatele před mechanickými riziky (např. odření) a minimálními riziky, jako jsou například atmosférické faktory, které nejsou výjimečné ani extrémního charakteru.

5. Údržba
K čištění nepoužívejte brusné materiály a agresivní detergenty, ledaže zvláštní doporučení pro údržbu stanoví výrobce.

Szczegółowe zalecenia konserwacji
Pracę w temperaturze 40°C nie wybielać nie prasować nie suszyć w suszarni mechanicznej nie czyścić chemicznie

6. Warunki transportowania, przechowywania i utylizacji
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

3. Sposób użytkowania:
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny, a w szczególności czy odzież jest porwana, poplamiona substancjami łatwopalnymi, czy występuje zagrożenie sąg sprężone, czy jest odzież jest kompletna.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

4. Rozmiar:
Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak: uderzenia, woda, wysoka i niska temperatura, woda, ogień, chemikalia, kwasy.

8. Zodpovědný subjekt
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Warszawa ul. Pogorznicza 2/4

Uwaga! Chronić przed ogniem.	Uwaga! Ryzyko uszkodzenia.	Połytylen niskiej gęstości.	Dbać o czystość

Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.	Wyrob został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.

4. Rozmiar:
Odzież po założeniu nie powinna ograniczać ani utrudniać zdolności ruchowych użytkownika. Rozmiar powinien być dobrany na podstawie załączonej do produktu tabeli pomiaru sylwetki z uwzględnieniem rozmiaru odzieży na ogół noszonej przez użytkownika.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
AIZSAUGĀRĪGBS
MODELIS: 81-502; 81-503; 81-504

1. Izmantotāsa:
Produkts ir paredzēts lietošanai ķermeņa aizsardzībā no mehāniskajiem riskiem (piem., nobīdījumiem) un tādiem minimālajiem riskiem kā laikā apstākļi, kuriem nav izvērtējuma vai ekstrēmālais raksturs.

5. Kopšana
Frīzāža nedrīkst izmantot abrazīvu materiālos un agresīvos mazgāšanas līdzekļus, ja vien īpašie kopšanas nosacījumi to nenosaka citādi.

Īpašie kopšanas nosacījumi

mazgāt 40°C temp.	aizliegts balināt	neguludināt	neizvēlēt veļas mašīna	aizliegts tīrīt ķīmiski

6. Transportēšanas, uzglabāšanas un izmantošanas nosacījumi
Uzglabāt tīrā un sausā vietā, drošā atšķirībā no kodīgām vielām, šķīdinājiem un to tvaikiem, no tiešo saules staru ietekmes pasargāt vietā istabas temperatūrā, relatīvā mitrumā, kas nepārsniedz 90%.

2. Materiālu sastāvs:
Galvenais materiāls: 100% poliēstera vlna 300 g/m²

3. Lietošanas:
Pirms lietošanas pārbaudīt produkta tehnisko stāvokli, it īpaši, vai apģērbs nav sagatāts, vai apģērbam nav viegli uztveramoj trokšņu, vai vietās aizdāres ir funkcionējošas, vai apģērbs ir pilnīgs.

7. Iepakojums
Iepakojumā ir noteikti izmēra vietas apģērbam. Uz iepakojuma ir norādīti: ražotāja kontaktdati; produkta tips, modelis, izmērs, kā arī materiālu sastāvs.

Uzmanību!
Apģērbs neaizsargā no tādiem riskiem kā sitieni, augstā un zemā temperatūra, uguns, ķīmiskās vielas, skābes. Dažas ķīmiskās vielas var negatīvi ietekmēt produktu. Detaļiziet informāciju par šo tēmu var sniegt ražotājs.

Uzmanību! Sargāties no bērniem	Uzmanību! Nosmakšanas risks	Zema blīvuma polietilēns	Rūpējieties par tīrību

8. Atbildīgais uzņēmums
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Polja.

4. Izmērs:
Apģērbam nevajadzētu ierobežot vai apgrūtināt lietotāja kustības. Izmērs ir jāpieņem atbilstoši produktam pievienotajai izmēru tabulai, ņemot vērā apģērbā izmēru, ko lietotājs parasti nēsā.



EE KASUTUSJUHEND
KAITSERIHETUS
MUDEL: 81-502; 81-503; 81-504

5. Hooldamine
Toote puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivmateriale ega agressiivseid puhastusvahendeid, kui just erihoodusjuhistes ei ole öeldud teisiti.

Erilhooldusjuhised

pesta temperatuuril 40°C	mitte valgendada	ära triikida	ei trummelkuivatust	keemilist puhastust

6. Transportēšanas, hooldus- un lietošanas nosacījumi
Uzglabāt tīrā un sausā vietā, drošā atšķirībā no kodīgām vielām, šķīdinājiem un to tvaikiem, no tiešo saules staru ietekmes pasargāt vietā istabas temperatūrā, relatīvā mitrumā, kas nepārsniedz 90%.

2. Kasutamine:
Enne kasutamist aegumist kontrollige toote tehnilist seisut, eelkõige seda, kas riietus ei ole rebenenud, määrdunud tuleohhtlike ainetega, kas kõik kindlustud on töökorras ja kas toode on teraviklik.

7. Pakend:
Pakendi sisaldab ühte pakendit näidatud suuruses rõivaeset. Pakendi on toodud järgmisel andmed: tootja kontaktdaamed; toote tüüp, model, suurus ja materjali koostis.

Uzmanību!
Apģērbs neaizsargā no tādiem riskiem kā sitieni, augstā un zemā temperatūra, uguns, ķīmiskās vielas, skābes. Dažas ķīmiskās vielas var negatīvi ietekmēt produktu. Detaļiziet informāciju par šo tēmu var sniegt ražotājs.

Tāherlanu! Tahlebrunoh!	Välkese tihedusega polietilēni	Hooldituse puhituse eest.	

8. Vastutus astutus
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Polja.

4. Mäidud:
Toode ei tohi seljas olles piirata ega raskendada kasutaja liikumist. Suurus tuleb valida vastavalt tootja kaasas olevale mõõdetabelile, võttes aluseks rõivanumbrt, mida kasutaja tavapäraselt kannab.

4. Dimenzijs:
Odeca, nakon oblačenja, ne treba da ograničava nito otzava kretanje i pokrete korisnika. Dimenzije treba birati prema tabeli za merenje figure, koja se nalazi na postavi proizvoda, uzimajući u obzir dimenziju odeće koju korisnik inače nosi.



BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Заштитна облекло
МОДЕЛ: 81-502; 81-503; 81-504

1. Приложениe:
Продуктът е предназначен за защита на телото на потребителя от механични опасности (например, ударения) и минимални механични опасности като атмосферни влияния, които имат увеличен нито екстремния характер.

Erilhooldusjuhised

prati na temperaturi od 40°C	ne izbeljavati	ne peglati	ne sušiti u sušilnici	ne čistiti hemijskim sredstvima

6. Uslovi transportiranja, čuvanja i zbirjanjanja
Čuvajte na čistom i suhom mjestu, dalje od nagražujućih supstancija, otapala ili para otapala, bez direktne ekspozicije na sunce, na sobnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti okoline koja ne prelazi 90%.

2. Sastav materijala:
Glavni materijal: 100% poliesterski flis 300 g/m²

3. Način korištenja:
Prije uporabe provjerite tehničko stanje, a prije svega da je odjeća ispravna, jer je odjeća kompleksna.

7. Pakovanje
Pakiranje sadrži jedan komad odeće, u navedenim dimenzijama. Na pakiranju se nalazi: kontaktni podaci proizvođača; tip, model, dimenzije, kao i sastav materijala proizvoda.

Uzmanību!
Apģērbs neaizsargā no tādiem riskiem kā sitieni, augstā un zemā temperatūra, uguns, ķīmiskās vielas, skābes. Dažas ķīmiskās vielas var negatīvi ietekmēt produktu. Detaļiziet informāciju par šo tēmu var sniegt ražotājs.

Pozor! Čuvajte van dovhat dijeca.	Opasnost od gušenja.	Polietilen male gustoće.	Brini o čistoti

8. Odgovorni subjekt
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. [d.o.o.], ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Polja.

4. Dimenzijs:
Odeca, nakon oblačenja, ne treba da ograničava nito otzava kretanje i pokrete korisnika. Dimenzije treba birati prema tabeli za merenje figure, koja se nalazi na postavi proizvoda, uzimajući u obzir dimenziju odeće koju korisnik inače nosi.



HR UPUTE ZA UPOTREBU
ZAŠTITNA OBLJEKA
MODEL: 81-502; 81-503; 81-504

1. Primjena
Proizvod služi za zaštitu tijela korisnika od mehaničkih oštećenja koja nastaju pri izvođenju radova, kao što su atmosferske koje nisu izuzetno ili ekstremnog karaktera.

Erilhooldusjuhised

prati na temperaturi od 40°C	ne izbeljavati	ne peglati	ne sušiti u sušilnici	ne čistiti hemijskim sredstvima

6. Uslovi transportiranja, čuvanja i zbirjanjanja
Čuvajte na čistom i suhom mjestu, dalje od nagražujućih supstancija, otapala ili para otapala, bez direktne ekspozicije na sunce, na sobnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti okoline koja ne prelazi 90%.

2. Sastav materijala:
Glavni materijal: 100% poliesterski flis 300 g/m²

3. Način korištenja:
Prije uporabe provjerite tehničko stanje, a prije svega da je odjeća ispravna, jer je odjeća kompleksna.

7. Pakovanje
Pakiranje sadrži jedan komad odeće, u navedenim dimenzijama. Na pakiranju se nalazi: kontaktni podaci proizvođača; tip, model, dimenzije, kao i sastav materijala proizvoda.

Uzmanību!
Apģērbs neaizsargā no tādiem riskiem kā sitieni, augstā un zemā temperatūra, uguns, ķīmiskās vielas, skābes. Dažas ķīmiskās vielas var negatīvi ietekmēt produktu. Detaļiziet informāciju par šo tēmu var sniegt ražotājs.

Pozor! Čuvajte van dovhat dijeca.	Opasnost od gušenja.	Polietilen niske gustoće.	Brinite o čistoti

8. Odgovorni licje
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. [d.o.o.], ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Polja.

4. Dimenzijs:
Odeca, nakon oblačenja, ne treba da ograničava nito otzava kretanje i pokrete korisnika. Dimenzije treba birati prema tabeli za merenje figure, koja se nalazi na postavi proizvoda, uzimajući u obzir dimenziju odeće koju korisnik inače nosi.



GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ: 81-502; 81-503; 81-504

1. Χρήση
Το προϊόν προορίζεται για την προστασία του χρήστη από την επίδραση μηχανικών παραγόντων (π.χ. τραυματισμός) και άλλων κινδύνων (π.χ. όπιας ατμοσφαιρικής μόλυνσης) οι οποίοι δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Erilhooldusjuhised

prati na temperaturi od 40°C	ne izbeljavati	ne peglati	ne sušiti u sušilnici	ne čistiti hemijskim sredstvima

6. Uslovi transportiranja, čuvanja i zbirjanjanja
Čuvajte na čistom i suhom mjestu, dalje od nagražujućih supstancija, otapala ili para otapala, bez direktne ekspozicije na sunce, na sobnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti okoline koja ne prelazi 90%.

2. Sastav materijala:
Glavni materijal: 100% poliesterski flis 300 g/m²

3. Način korištenja:
Prije uporabe provjerite tehničko stanje, a prije svega da je odjeća ispravna, jer je odjeća kompleksna.

7. Pakovanje
Pakiranje sadrži jedan komad odeće, u navedenim dimenzijama. Na pakiranju se nalazi: kontaktni podaci proizvođača; tip, model, dimenzije, kao i sastav materijala proizvoda.

Uzmanību!
Apģērbs neaizsargā no tādiem riskiem kā sitieni, augstā un zemā temperatūra, uguns, ķīmiskās vielas, skābes. Dažas ķīmiskās vielas var negatīvi ietekmēt produktu. Detaļiziet informāciju par šo tēmu var sniegt ražotājs.

Pozor! Čuvajte van dovhat dijeca.	Opasnost od gušenja.	Polietilen niske gustoće.	Brinite o čistoti

8. Odgovorni licje
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. [d.o.o.], ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Polja.

4. Dimenzijs:
Odeca, nakon oblačenja, ne treba da ograničava nito otzava kretanje i pokrete korisnika. Dimenzije treba birati prema tabeli za merenje figure, koja se nalazi na postavi proizvoda, uzimajući u obzir dimenziju odeće koju korisnik inače nosi.



ES MANUAL DE USO
ROPA DE PROTECCIÓN
MODELO: 81-502; 81-503; 81-504

1. Aplicación
El producto se utiliza para proteger el cuerpo del usuario contra los riesgos mecánicos (por ejemplo, abrasión) y riesgos excepcionales o extremos.

Erilhooldusjuhised

lavare en temp. de 40°C	no candeggiare	No stirare	non asciugare	non lavare a secco

6. Condiciones de transporte, almacenamiento y tratamiento.
Almacene en un lugar limpio, seco y alejado de sustancias corrosivas, solventes o vapores de solventes; sin luz solar directa, a temperatura ambiente y la humedad relativa no superior al 90%.

2. Composición de la tela:
Tela principal: 100% vellón de poliéster 300 g/m²

3. Modo de aplicación:
Antes de usar, verifique la condición técnica, y en particular, si la ropa no está rasgada, manchada con sustancias inflamables, ni todos los cierres funcionan bien y si la ropa está completa.

7. Embalaje
El paquete contiene una pieza de ropa, en una talla especificada. El producto no debe utilizarse si el contacto con la piel provoca síntomas alérgicos o se ha dañado.

Uzmanību!
Apģērbs neaizsargā no tādiem riskiem kā sitieni, augstā un zemā temperatūra, uguns, ķīmiskās vielas, skābes. Dažas ķīmiskās vielas var negatīvi ietekmēt produktu. Detaļiziet informāciju par šo tēmu var sniegt ražotājs.

Atención! Mantener alejado de los niños.	Atención! Riesgo de asfixia.	Polietileno de baja densidad.	Cuide la limpieza

8. Entidad responsable
GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, Polonia.

4. Talla:
Después de ponersela, la ropa no debe limitar ni dificultar las habilidades de movimiento del usuario. La talla debe seleccionarse basándose en la tabla de medición de la estatura adjunta al producto, teniendo en cuenta la talla de la ropa generalmente utilizada por el usuario.

