



Vizsgálati jelentés

Vizsgálati jelentés száma	B-11319/16
Vizsgálati jelentés oldalszáma:	10 (+ 5 Melléklet)
Vizsgálat tárgya:	Utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata
A Megbízó adatai:	MEYLE Products – WULF Gaertner Autoparts AG Merckuring 111. D-22143 Hamburg
A gyártóhely adatai:	SIO AUTOMOTIVE TASIT YEDEK PARCA / SAN. Ve TIC.A.S. ERGENE 2 OSB 207.SOK.DIS KAPI NO: 30-32/1 VE 30-32/4 ERGENE, TEKIRDAG, TÜRKİE (A termékek, az 1.sz. mellékletben igazoltak szerint „MEYLE Products” néven kerülnek forgalomba)
A vizsgálóhely adatai:	TÜV Rheinland-KTI Kft. Járműtechnikai és Munkavédelmi laboratórium H-1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
A vizsgálatok időpontja:	2016.05.26. – 2016.10.20.
Vizsgálati előírás:	MSZ-07-4402:1992 Közlekedési. Ágazati Szabvány
A vizsgálatok eredményei:	Lásd az összefoglalást

A mellékletek a jelentés elválaszthatatlan részét képezik!

Jelen vizsgálati jelentés csak teljes terjedelmében másolható!

Budapest, 2016.10.20.

Finszter Ferenc

ügyvezető

P.H.

TÜV Rheinland-KTI Kft.

1119 Budapest, XI., Thán Károly u. 3-5.

1519 Budapest, Pf.: 327.

Telefon: 205-5881

1.

Görgy Péter
szakértő



Tartalomjegyzék

1. Előzmények	3. oldal
2. A vizsgálatok tárgya	3.
3. A vizsgálatok körülményei	4.
4. A vizsgálatok eredményei	4.
5. Az egyenletes minőségben való gyártás feltétele	4.
6. Összefoglalás	5.
1.sz. melléklet: Igazolás a termék névhasználatról	6.
2.sz. melléklet: Forgalmazandó termékek listája (CD)	7.
3.sz. melléklet: Termék dokumentáció	8.
4.sz. melléklet: a Gyártó minőségirányítási rendszerére utaló tanúsítvány	9.
5.sz. melléklet: Az Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium 472/93351253_10 számú jelentése	10.

1. Előzmények

A **MEYLE Products - Wulf Gaertner Autoparts AG** felkérte a TÜV Rheinland KTI Kft. kijelölt termék tanúsító szervezetet, működjön közre az általa gyártott és forgalmazandó autóalkatrészek Magyarországi forgalmazási engedélyéhez szükséges „H” minősítő jel megszerzésében.

A TÜV Rheinland KTI Kft. a TRKTI-2016-0026 számú szerződés keretében vállalta a 2. mellékletben megjelölt katalógusban (CD-ben) szereplő után gyártott futómű egységek minősítését, az eredeti gyári első beépítésű alkatrészekkel történő összehasonlítás alapján.

A jelölt egységek, mint pótalkatrészek, az MSZ-07-4402:1992 sz. *Gépjármű és pótkocsija minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészei és tartozékai* c. Közlekedési Ágazati Szabvány rendelkezése szerint minősítő vizsgálatra kötelezett termékek.

2. A vizsgálatok tárgya

A Nemzeti Közlekedési Hatósággal, mint jóváhagyó hatósággal történt előzetes egyeztetés alapján, a 2. mellékletben (CD) felsorolt, személygépkocsikra vonatkozó, megrendelői terméklistából jellemző típusok és a neki megfelelő gyári, első beépítésű „referencia” egységek kerültek kiválasztásra az összehasonlító, minősítő vizsgálatokhoz, ily módon reprezentálva a teljes termékpalettát:

Autó típusa	Alkatrész típusa	Meyle azonosító szám	Gyári-eredeti azonosító szám
Ford C-max II. (12/10-)	Nyomtávrúd- gömbcsukló	716 020 0026	1 780 103
Honda Civic VIII. (09/05- 02/12)	Nyomtávrúd- gömbcsukló	31-16 020 0004	53540-SMG-003
Citroen C2/C3/Pluriel (02/02-09/05)	Nyomtávrúd	11-16 031 0009	3812.E1
VW Crafter 30- 35, 30-50 (04.06.-)	Nyomtávrúd	116 031 0013	2EO 713 491
Skoda Fabia II. (12/06-)	Lengőkar	116 050 0093	6RO 407 151 E
Audi A6L (C6) (03/05-12/11)	Lengőkar	116 050 0064/HD	4FO 407 694 H
Land Rover Discovery III (07/04-09/09)	Függesztő gömbcsukló	53-16-010 0004	RBK500170
Mini II. (10/06- 07/10)	Függesztő gömbcsukló	316 010 0009	31 12 6 772 304

Mind a nyolc típusból 2-2db gyári eredeti és 2-2db után gyártott alkatrész került beszállításra a vizsgálathoz.

A vizsgálatokhoz a Megbízó átadta az egységekre vonatkozó rajz dokumentációt. (Lásd a 3.sz. mellékletet.)

3. A vizsgálatok körülményei

A vizsgálandó egységek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrésznek minősülnek az MSZ-07-4402:1992 sz. *Gépjármű és pótkocsija minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészei és tartozékai* c. Közlekedési Ágazati Szabvány rendelkezései szerint.

Az Ágazati Szabvány az alábbi szempontok szerinti vizsgálatokat írja elő:

- „A” Alak és méretek
- „B” Anyagminőség
- „C” Összeszerelés

A vizsgálatokban – a 27055/2016 számú ajánlat, illetve a 2016.06.07. keltű szerződés alapján - közreműködött a TÜV Rheinland InterCert Kft. Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium (1132 Budapest, Váci út 48/a-b.), mely az alábbiakra terjedt ki:

- Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat a lengőkarok, a nyomtáv rudak felületén,
- A beépített alkatrészek mozgástartományának ellenőrzése,
- A gömbcsuklók kimozdításához és futásához szükséges nyomaték ellenőrzése,
- Méretellenőrzés a szerelt egységeken és szétszerelés után a gömbcsuklókon (átmérők, furatok, anyagvastagság, alakhűség, felületi érdesség),
- A szétszerelést követően, folyadékbehatolásos vizsgálat a gömbcsuklók felületén,
- Keménységmérés a rudak és gömbcsuklók felületén.
- A lengőkarok, nyomtáv rudak és a gömbcsuklók kémiai összetételének ellenőrzése,
- Próbatest kimunkálás szakítóvizsgálathoz.
- Szakítóvizsgálatok szobahőmérsékleten

4. A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményeit az Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium a mellékelt 472/93351253_10 számú jelentésében adta meg, külön táblázatban összefoglalva az eredeti gyári és az után gyártott egységek összehasonlításánál mutató, még elfogadható eltéréseket is (5. melléklet).

5. Az egyenletes minőségben való gyártás feltételei

A gyártóhely a fenti egységek gyártási tevékenységére vonatkozóan ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert működtet, melynek független tanúsító szervezet általi rendszeres felülvizsgálatát igazolja. A 4. sz. mellékletben található a tanúsítvány.

6. Összefoglalás

A gépjármű lengőkarok, nyomtáv rudak és gömbcsuklók közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek minősülnek az MSZ-07-4402:1992 sz. *Gépjármű és pótkocsija minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészei és tartozékai* c. Közlekedési Ágazati Szabvány rendelkezései szerint.

A **MEYLE Products – WULF Gaertner Autoparts AG** által gyártatott, illetve forgalmazandó fenti egységek listájáról kiválasztottunk jellemző típusokat (lásd. 2. fejezet), melyeket összehasonlító vizsgálatoknak vetettünk alá a velük megegyező, gyári első-beépítésű referencia mintadarabokkal, a fenti szabvány szempontrendszere szerint.

A mérési eredmények alapján tett részletes megállapításainkat jelen jegyzőkönyvünk és annak mellékletei tartalmazzák, megemlítve, hogy a vizsgálatok nem terjedtek ki az egységek élettartamának kérdésére.

Az után gyártott gépjármű lengőkarok, nyomtáv rudak és gömbcsuklók mért jellemzői összességében nem maradtak el a referencia egységek mutatóitól, alapvető hiányosságot nem találtunk.

A szerelt egységeknél egy-egy esetben mutatkozó kis értékű „belső méret eltérések”, (pl. gömbcsukló gömb átmérő) nem befolyásolják az egységek beépíthetőségét, funkcionális alkalmazhatóságát.

Az eredeti első beépítésű egységekkel történő összehasonlítás alapján megfelelőnek tekinthetők.

Ezek alapján javasoljuk a **MEYLE Products – WULF Gaertner Autoparts AG.** által forgalmazandó, jelentésünkben meghatározott gyártójú pótalkatrészek magyarországi forgalmazási engedélyének megadását.



1.sz. melléklet: Igazolás a termék névhasználatról

Wulf Gaertner Autoparts AG

Merkuring 111 • 22143 Hamburg • Germany
Tel.: +49 40 67506 510 • Fax: +49 40 67506 506
contact@meyle.com • www.meyle.com

Wulf Gaertner Autoparts AG • P.O. Box 73 03 29 • 22123 Hamburg

TÜV Rheinland-KTI KFT
Dipl.Ing. Görgey Péter
Thán Károly u. 3-5
H-1119 Budapest
Hungaria

Hamburg, 01.06.2016

Vertrag TRKTI-2016-0026 , Prüfung von Fahrwerks- und Lenkungsteilen

Sehr geehrter Herr Görgey!

Wir, die Firma Wulf Gaertner Autoparts AG, sind Inhaber der Marke Meyle Products.
Die Ihnen vorliegenden Fahrwerksteile werden von unserer Firma SIO Automotive
in der Türkei hergestellt.

Die Firma SIO Automotive ist nach DIN ISO zertifiziert.

Bevor wir die Ware in Hamburg einlagern, werden entsprechende
Wareneingangsprüfungen von unseren Technikern vorgenommen.

Wir als Markeninhaber haften für die Qualität und wir geben eine Garantie gem. ges.
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft.

Wulf Gaertner Autoparts AG bestätigt hiermit, dass die Meyle-Fahrwerksteile
von unserem o. g. Hersteller stammen.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Wunder
Leiter Qualitätsmanagement

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkuring 111 • 22143 Hamburg
Tel. 040 / 67 506 - 510 • Fax - 506





2.sz. melléklet: Forgalmazandó termékek listája (CD)



TÜV Rheinland-KTI Kft.

JÁRMŰTECHNIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI LABORATÓRIUM

VEHICLE TESTING AND LABOUR SAFETY LABORATORY

H-1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Tel.:+36-1-205-5881 Fax:+36-1-203-1167



TÜVRheinland "

KTI

Precisely Right.

3.sz. melléklet: Termék dokumentáció

OE NO: 1 780 103

Technical drawing of a dust cover assembly. The main view shows a side profile of the assembly with the following dimensions:

- Top flange: $M\ 10\ x\ 1.5\ 6g$
- Top flange thickness: $18\ ^{+1}_{-1}$
- Top flange outer diameter: $\varnothing\ 12.37\ ^0_{-0.03}$
- Top flange inner diameter: $\varnothing\ 16.12\ ^0_{-0.03}$
- Top flange height: $20.8\ ^{+1}_{-1}$
- Top flange width: $27.7\ ^{+1}_{-1}$
- Top flange depth: $22.5\ ^{+0.06}_{-0.06}$
- Top flange slope: $1:6$
- Top flange width at base: $29\ ^{+1.6}_{-1.6}$
- Top flange width at top: 129
- Top flange width at bottom: 110

Callouts and details:

- DUST COVER (SINGLE FOLD)**: Points to the main dust cover component.
- CLAMPING RING**: Points to the ring at the top of the dust cover.
- METAL RING**: Points to the ring at the bottom of the dust cover.
- REPRESENTATIVE COMPONENT FIGURE**: Points to the dust cover component.
- DIN475 Sw 23x2**: Points to the screw used to secure the dust cover.

- UNPREGRETTED TOLERANCE: SMALL CONFORM TO DIN7164m.
- IF COATING INFORMATION IS NOT MENTIONED ON THE LAST CHARACTER OF EACH CODE AT THE PRODUCT LIST, COATING WILL BE BASED ON CUSTOMER PRODUCT REQUIRE.
- WITH 100% DOCUMENTATION IN ACCORDANCE
- WITH 100% DOCUMENTATION
- COLOR INFORMATION WILL BE ACCORDANCE
 - WITH BS 002 DOCUMENTATION
 - DIMENSIONS OF ALUM AND ANVIL WILL BE PROVIDED FROM LIST 024
 - DIMENSIONS OF CONSUMABLES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES
- IF CUSTOMER INFO AND PRODUCTION DATE (FRAGILITY MARK) ARE NOT SPECIFIED IN DRAWING WILL BE PLACED ACCORDING TO CUSTOMER
- REGISTRATION NUMBER ON THE PART IS IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS
- GREASING MUST BE IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS
- GREASING MUST BE 2 gram 40-5 gram
- ROTATING TORQUE:
 - MINIMUM TORQUE VALUE 14 N.m (UNLOADED)
 - RUNNING TORQUE VALUE 14-55 N.m (UNLOADED)

ARTICULATION WITHOUT BALLPIN NECK SHOCK ABSORBER

©

```
graph TD; 31((31)) --> 15_top((15)); 31 --> 20_bottom((20)); 31 --> 20_left((20)); 31 --> 15_right((15));
```

SECTION E-E

45 ± 1

M 16 x 1.5 6H

22 ± 0.5

DIN 475 Sw 5

R

S2

SECTION E-E

NO.	QTY.	(PART NAME)	(PART NUMBER)	(MATERIAL)	(DESCRIPTION)
1	4	BOTTOM CAR	SI 37	5.0944	{HARDNESS: 180-200 HB}
1	3	HOUSING	SAE 1040	5.3742	{HARDNESS: 180-200 HB}
1	1	AV01510	POMc	5.0427	{HARDNESS: 80S SHORE D}
1	1	AV01675-03	BALLPIN	41C4	{HARDENED TO 28-32 HRC BEFORE MACH}
1	1	AV01675-03	BALLPIN	-4g	

					
CAG SYSTEM		MEXLE		TIE ROD END-LH	
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER		Germany		TITLE	
WEIGHT		~Kg		PART CODE	
FORMAT		A4		716 020 0026	
SCALE		1:1		PROFILE OF A LINE	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		SYMMETRY	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PERPENDICULARITY	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		FLATNESS	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		CONCENTRICITY	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		CIRCULARITY	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		CHAMFER	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		BOAT	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		CRITICAL DIMENSIONS	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		SAFETY CRITICAL DIMENSIONS	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		CYLINDRICITY	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		STRAIGHTNESS	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		PUT PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		DRILL PIN	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		WHEEL WRENCH	
UNIGRAPHICS		UNIGRAPHICS		ALLEN WRENCH </	

716 020 0026

TITL

TIE ROD END-LH


ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF MEYLE GERMANY




OE NO :3812.E1

GENERAL INFORMATION :

- THE LAST CHARACTER (*) OF EACH CODE AT PRODUCT LIST SHALL BE IDENTIFIED ACCORDING TO CUSTOMER PRODUCT STRUCTURE.
 - IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHOULD BE TAKEN FROM THE ERP SYSTEM.
 - COATING INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 001 .
 - COLOUR INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 002.
 - DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX SHALL BE PROVIDED FROM LST 024
 - UNSPECIFIED TOLERANCE SHALL CONFORM TO DIN7186m
 - INDIVIDUAL COMPONENT CODES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES ON IFS.
 - MARKING LOCATION IS SHOWN IN DRAWING.
 - SPECIFIC REQUIREMENTS FOR SPECIAL APPLICATIONS ARE ALLOWED AT ALL AROUND CLOSING AREA.
 - GREASING WILL BE ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- (C) GREASING MUST BE 2gram ± 0.5gram
- (C) ROTATIONAL TORQUE:
- (C) INITIAL TORQUE VALUE : 14 Nm (UNLOADED)
- (C) RUNNING TORQUE VALUE : 24 Nm (UNLOADED)



(C) ARTICULATION WITHOUT BALLPIN NECK SHOCK ABSORBER




03	1	MG10888-08*	(HOUSING)	SAE 1040	(HARDNESS: 55-56 HRC)
02	1	AY01251	(BOTTOM SEAT)	POM	(HARDNESS: 80-85 SHORE D)
01	1	IM40377-*	(AXIAL ROD)	41Cr4	(HARDENED TO 28-32 HRC BEFORE MACH.)
(ITEM)	(QTY)	(PART CODE)	(PART NAME)	(MATERIAL)	(DESCRIPTION)
AUTOCAD					
WEIGHTS			1/1	1/2	
FORMAT			A3		
SCALE					
AUTOCAD					
MEYLE Germany					
(PART CODE)			11-16 031 0009		
(TITLE)			(AXIAL JOINT)		


1

GENERAL INFORMATION :

- THE LAST CHARACTER (7) OF EACH CODE AT PRODUCT LIST SHALL BE IDENTIFIED ACCORDING TO CUSTOMER PRODUCT STRUCTURE.
- IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHALL BE TAKEN FROM THE ERP SYSTEM.
- COATING INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 001.
- COLOUR INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 002.
- DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX SHALL BE PROVIDED FROM LIST 024
- UNSPECIFIED TOLERANCE SHALL CONFORM TO DIN7168m
- INDIVIDUAL COMPONENT CODES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES ON FILES.
- PRODUCTION DATE IS SHOWN IN DRAWING.
- "M" MARKING LOCATION SHALL BE CHOSEN ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFIC REQUIREMENT LIST.
- NO CRACKS AND SCRATCHES ARE ALLOWED AT ALL AROUND CLOSING AREA.
- GREASING WILL BE ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- GREASING MUST BE 2gram $\pm 0.5\text{gram}$
- ROTATIONAL TORQUE:
 - INITIAL TORQUE VALUE : 17 Nm (UNLOADED)
 - RUNNING TORQUE VALUE : 24 Nm (UNLOADED)



ARTICULATION WITHOUT BALLPIN NECK SHOCK ABSORBER

[illegible]

[illegible][illegible]

 MEXLE Germany																																																																																																			
 MEXLE Germany WEIGHTS (FORMAT) (SCALE) AUGCOAL 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			
1 TON 1/2 500 1 TON 1/2 500																																																																																																			

OE NO: RBK500170




GENERAL INFORMATION

- UNDESIRABLE TOLERANCE SHALL CONFORM TO EN1784.
- IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, IT SHALL BE BASED ON THE WEIGHT OF THE PART.
- IF WEIGHT INFORMATION IS TAKEN FROM THE ERP SYSTEM, THE WEIGHT INFORMATION SHALL BE BASED ON THE LAST CHARACTER OF EACH CODE AT THE PRODUCT LATE. COATING SHALL BE BASED ON CUSTOMER PRODUCT STRUCTURE.
- COLOR INFORMATION SHALL BE ACCORDANCE WITH EN 601 DOCUMENTATION.
- COLOR INFORMATION WILL BE ACCORDANCE WITH EN 603 DOCUMENTATION.
- DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX WILL BE PROVIDED FROM LEFT 024.
- DIMENSIONS OF TORX SHALL BE ACCORDANCE WITH EN 15743.
- IF CUSTOMER INFO AND PRODUCTION DATE (TRACIBILITY) MARKI ARE NOT SPECIFIED IN DRAWING WILL BE PLACED ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION SHEET.
- THE PART IS IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER'S REQUIREMENTS. NO CRACKS AND SCRATCHES ARE ALLOWED AT ALL AROUND CLOSING AREA.
- GREASING MUST BE ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- ROTATING TORQUE:
 - GREASING MUST BE 2 gram ±0.5 gram
 - RUNNING TORQUE VALUE 14 Nm (UNLOADED)
 - RUNNING TORQUE VALUE 24 Nm (UNLOADED)



REPRODUCTION DATE

[illegible][illegible]

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

Germany



4.sz. melléklet: a Gyártó minőségirányítási rendszerére utaló tanúsítvány.



**SIO AUTOMOTIVE TAŞIT YEDEK PARÇA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ERGENE 2 OSB 207. SOK. DIŞ KAPI
NO: 30-32/1 VE 30-32/4
ERGENE, TEKİRDAĞ, TURKEY

Bureau Veritas Certification certify that the Management Systems of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standard

ISO 9001:2015

Scope of certification

**DESIGN, MANUFACTURING, MARKETING AND SALES
OF STEERING & SUSPENSION SYSTEM AND ITS
COMPONENTS FOR THE AUTOMOTIVE SECTOR**

Original Approval Date : **14 July 2010**

Date of Next

Date of Audit: **26 May 2016**

Recertification: **25 May 2019**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System

Date of the Certification: **12 July 2016**

Valid Until: **13 July 2019**

Certificate No. **TR004546-1**

Version No : 1 Revision Date : **12 July 2016**

SEÇKİN DEMİRALP
Certification Manager

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16024-01-01

Accredited Office:
Bureau Veritas Certification
Germany GmbH
Veritaskai 1, 21079 Hamburg,
Germany

Local office: Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti.
Aydınevler Sanayi Caddesi, Centrum İş Merkezi, No:3 Kat.:1 34854, Küçükyalı, İstanbul, TURKEY

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.

To check this certificate validity please call +90 216 518 40 50

BV_ST_39_Rev.00

TÜV Rheinland-KTI Kft.

JÁRMŰTECHNIKAI ÉS MUNKAVÉDELMI LABORATÓRIUM

VEHICLE TESTING AND LABOUR SAFETY LABORATORY

H-1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Tel.:+36-1-205-5881 Fax:+36-1-203-1167



TÜVRheinland™

KTI

Precisely Right.

5.sz. melléklet: Az Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző Laboratórium 472/93351253_10 számú jelentése.

J E L E N T É S

Megrendelő:	TÜV Rheinland KTI Kft.
Ajánlat száma/kelte (egyben szerződés is):	27055/2016, 2016. 04. 18.
Rendelés kelte:	2015. 06. 07.
Munkaszám:	93351253_10
Vizsgálati szám:	472
Dátum:	2016. 08. 08.

Tárgy: Után-gyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata.

Készült:	3	példányban	
Kapják:	2	példány	TÜV Rheinland KTI Kft.
	1	példány	TÜV Rheinland InterCert Kft.

TARTALOM

1. BEVEZETÉS	4
2. ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK	4
3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK	5
3.1 FELÜLETI REPEDÉS VIZSGÁLAT	5
3.2 MOZGÁSTARTOMÁNYOK ELLENŐRZÉSE	5
3.2.1 FORD NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	5
3.2.2 HONDA NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	6
3.2.3 CITROEN NYOMTÁV RUDAK	6
3.2.4 VW NYOMTÁV RUDAK	7
3.2.5 AUDI LENGŐKAROK	8
3.2.6 LAND ROVER FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	9
3.2.7 MINI II. FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	10
3.3 A GÖMBCSUKLÓK ELFORDÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORGATÓNYOMATÉK MÉRÉSE	11
3.3.1 FORD NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	11
3.3.2 HONDA NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	11
3.3.3 CITROEN NYOMTÁV RUDAK	12
3.3.4 VW NYOMTÁV RUDAK	12
3.3.5 AUDI LENGŐKAROK	12
3.3.6 LAND ROVER FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	13
3.3.7 MINI II. FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	13
3.4 GEOMETRIAI MÉRETELLENŐRZÉS.	14
3.4.1 FORD NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	14
3.4.2 HONDA NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	15
3.4.3 CITROEN NYOMTÁV RUDAK	16
3.4.4 VW NYOMTÁV RUDAK	17
3.4.5 SKODA LENGŐKAROK	18
3.4.6 AUDI LENGŐKAROK	19
3.4.7 LAND ROVER FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	20
3.4.8 MINI II. FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	21
3.5 KEMÉNYSÉGMÉRÉS.	21
3.5.1 FORD NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	21
3.5.2 HONDA NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	22
3.5.3 CITROEN NYOMTÁV RUDAK	22
3.5.4 VW NYOMTÁV RUDAK	23
3.5.5 SKODA LENGŐKAROK	23
3.5.6 AUDI LENGŐKAROK	23
3.5.7 LAND ROVER FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	24
3.5.8 MINI II. FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	24
3.6 ANYAGÖSSZETÉTEL MEGHATÁROZÁS	24
3.6.1 FORD NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	25
3.6.2 HONDA NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	25
3.6.3 CITROEN NYOMTÁV RUDAK	26
3.6.4 VW NYOMTÁV RUDAK	26
3.6.5 SKODA LENGŐKAROK	27
3.6.6 AUDI LENGŐKAROK	27
3.6.7 LAND ROVER FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	28
3.6.8 MINI II. FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	28
3.7 SZAKÍTÓ VIZSGÁLATOK	29
3.7.1 FORD NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	29
3.7.2 HONDA NYOMTÁVRÚD-GÖMBCSUKLÓK	29

 TÜVRheinland® Precisely Right.	Munkaszám: Arbeits Nr.: 93351253_10 Work No.:	Vizsgálati szám: Prüf Nr.: 472 Test No.:	3/83
---	---	--	------

3.7.3 CITROEN NYOMTÁV RUDAK	30
3.7.4 VW NYOMTÁV RUDAK.....	30
3.7.5 AUDI LENGŐKAROK	30
3.7.6 LAND ROVER FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	31
3.7.7 MINI II. FÜGGESZTŐ-GÖMBCSUKLÓK	31
4. ÖSSZEFOGLALÁS	32
5. VIZSGÁLATOKHOZ HASZNÁLT ESZKÖZÖK.....	33
1. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	34
2. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	43

1. BEVEZETÉS

A TÜV Rheinland KTI Kft. az alábbi eredetű, után-gyártott autóalkatrészek első beépítésre szánt termékkel való összehasonlító vizsgálatára kérte fel laboratóriumunkat, a magyarországi járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó, hazai minősítő jel („H” jel) használati engedély megszerzése érdekében:

Gyártó: Meyle Products – Wulf Gaertner Autoparts AG

A beszállított minták alapadatait és jelöléseiket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Autó típusa	Alkatrész típusa	Meyle azonosító szám	Gyári-eredeti azonosító szám
Ford C-max II. (12/10-)	Nyomtávrúd-gömbcsukló	716 020 0026	1 780 103
Honda Civic VIII. (09/05-02/12)	Nyomtávrúd-gömbcsukló	31-16 020 0004	53540-SMG-003
Citroen C2/C3/Pluriel (02/02-09/05)	Nyomtávrúd	11-16 031 0009	3812.E1
VW Crafter 30-35, 30-50 (04.06.-)	Nyomtávrúd	116 031 0013	2EO 713 491
Skoda Fabia II. (12/06-)	Lengőkar	116 050 0093	6RO 407 151 E
Audi A6L (C6) (03/05-12/11)	Lengőkar	116 050 0064/HD	4FO 407 694 H
Land Rover Discovery III (07/04-09/09)	Függesztő gömbcsukló	53-16-010 0004	RBK500170
Mini II. (10/06-07/10)	Függesztő gömbcsukló	316 010 0009	31 12 6 772 304

1. táblázat

Mind a nyolc típusból 2-2db gyári és 2-2db után-gyártott alkatrész került beszállításra laboratóriumunkba.

2. ELVÉGZETT VIZSGÁLATOK

Megrendelőnkkel közösen kialakított vizsgálati terv alapján a következő vizsgálatok képezték az összehasonlítás alapját:

- Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat a lengőkarok és a nyomtávrudak felületén.
- A beépített alkatrészek mozgástartományának ellenőrzése.
- A gömbcsuklók kimozdításához és futásához szükséges nyomaték ellenőrzése.
- Méretellenőrzés a szerelt egységeken és szétszerelés után a gömbcsuklókon (átmérők, furatok, anyagvastagság, alakhúság, felületi érdesség).
- A szétszerelést követően, folyadékbehatolásos vizsgálat a gömbcsuklók felületén.
- Keménységmérés a rudak és a gömbcsuklók felületén.
- Az lengőkarok, nyomtáv rudak és a gömbcsuklók kémiai összetételének ellenőrzése.
- Próbatest kimunkálás szakító vizsgálatokhoz.

- Szobahőmérsékletű szakítóvizsgálatok.

A vizsgálatok során kapott eredményeket a 3. fejezetben foglaltuk össze.

3. MÉRÉSI EREDMÉNYEK

3.1 Felületi repedés vizsgálat

Az alkatrészek felületi repedésmentességének ellenőrzésére a folyadékbehatolósos vizsgálati módszert alkalmaztuk. A vizsgálat során felületre nyitott anyagfolytonossági hiányra utaló indikációt, egyik alkatrész esetén sem találtunk. A vizsgálatokról készült jegyzőkönyv a mellékletben található.

3.2 Mozgástartományok ellenőrzése


3.2.1 Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók

A beépített gömbcsukló mozgástartományainak ellenőrzése során kapott értékeket a 2. táblázatban foglaltuk össze.

Mérési irányok	Előírás a rajz alapján [°]	Mért érték Meyle [°]	Mért érték gyári [°]
1.	15 ±1	14°15'	15°10'
2.	29 ±1	29°40'	28°30'
3.	15 ±1	14°15'	15°15'
4.	29 ±1	28°25'	29°15'

2. táblázat

A 2. táblázatban feltüntetett mérési irányok az 1. ábra alapján értelmezhetőek.



1. ábra

A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók mozgástartománya belül esik a Meyle rajzokon megadott tűrésmezőn.
- A Meyle és a gyári gömbcsuklók mozgástartománya megfelelő egyezést mutat.


3.2.2 Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók

A beépített gömbcsukló mozgástartományainak ellenőrzése során kapott értékeket a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Mérési irányok	Előírás a rajz alapján [°]	Mért érték Meyle [°]	Mért érték gyári [°]
1.	10 ±2	11°00'	10°20'
2.	31 ±2	29°55'	30°30'
3.	10 ±2	11°00'	10°05'
4.	31 ±2	31°30'	30°45'

3. táblázat

A 3. táblázatban feltüntetett mérési irányok a 2. ábra alapján értelmezhetőek.



2. ábra

A 3. táblázat alapján megállapítható, hogy:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók mozgástartománya belül esik a Meyle rajzokon megadott tűrésmezőn.
- A Meyle és a gyári gömbcsuklók mozgástartománya megfelelő egyezést mutat.


3.2.3 Citroen nyomtáv rudak

A beépített gömbcsukló mozgástartományainak ellenőrzése során kapott értékeket a 4. táblázatban foglaltuk össze.

Mérési irányok	Előírás a rajz alapján [°]	Mért érték Meyle [°]	Mért érték gyári [°]
1.	32,5 ±2	31°30'	31°30'
2.	32,5 ±2	31°45'	31°30'
3.	32,5 ±2	31°45'	31°30'
4.	32,5 ±2	31°45'	31°30'

4. táblázat

A 4. táblázatban feltüntetett mérési irányok a 3. ábra alapján értelmezhetőek.



3. ábra

A 4. táblázat alapján megállapítható, hogy:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók mozgástartománya belül esik a Meyle rajzokon megadott tűrésmezőn.
- A Meyle és a gyári gömbcsuklók mozgástartománya megfelelő egyezést mutat.


3.2.4 VW nyomtáv rudak

A beépített gömbcsukló mozgástartományainak ellenőrzése során kapott értékeket az 5. táblázatban foglaltuk össze.

Mérési irányok	Előírás a rajz alapján [°]	Mért érték Meyle [°]	Mért érték gyári [°]
1.	30 ±2	29°45'	28°15'
2.	30 ±2	28°30'	28°15'
3.	30 ±2	28°30'	28°00'
4.	30 ±2	29°00'	28°00'

5. táblázat

Az 5. táblázatban feltüntetett mérési irányok a 4. ábra alapján értelmezhetőek.



4. ábra

Az 5. táblázat alapján megállapítható, hogy:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók mozgástartománya belül esik a Meyle rajzokon megadott tűrésmezőn.
- A Meyle és a gyári gömbcsuklók mozgástartománya megfelelő egyezést mutat.

3.2.5 Audi lengőkarok

A beépített gömbcsukló mozgástartományainak ellenőrzése során kapott értékeket a 6. táblázatban foglaltuk össze.


Mérési irányok	Előírás a rajz alapján [°]	Mért érték Meyle [°]	Mért érték gyári [°]
1.	21 ±1	21°45'	20°00'
2.	21 ±1	20°40'	20°00'
3.	21 ±1	21°30'	20°00'
4.	21 ±1	21°30'	20°00'

6. táblázat

A 6. táblázatban feltüntetett mérési irányok az 5. ábra alapján értelmezhetők.

A 6. táblázat alapján megállapítható, hogy:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók mozgástartománya belül esik a Meyle rajzokon megadott tűrésmezőn.
- A Meyle és a gyári gömbcsuklók mozgástartománya megfelelő egyezést mutat.



5. ábra

3.2.6 Land Rover függesztő-gömbcsuklók

A beépített gömbcsukló mozgástartományainak ellenőrzése során kapott értékeket a 7. táblázatban foglaltuk össze.


Mérési irányok	Előírás a rajz alapján [°]	Mért érték Meyle [°]	Mért érték gyári [°]
1.	33 ±2	33°30'	33°30'
2.	16 ±1	17°05'	15°15'
3.	33 ±2	32°45'	32°30'
4.	16 ±1	16°30'	15°15'

7. táblázat

A 7. táblázatban feltüntetett mérési irányok a 6. ábra alapján értelmezhetőek.

A 7. táblázat alapján megállapítható, hogy:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók mozgástartománya belül esik a Meyle rajzokon megadott tűrésmezőn.
- A Meyle és a gyári gömbcsuklók mozgástartománya megfelelő egyezést mutat.



6. ábra


3.2.7 Mini II. függesztő-gömbcsuklók

A beépített gömbcsukló mozgástartományainak ellenőrzése során kapott értékeket a 8. táblázatban foglaltuk össze.

Mérési irányok	Előírás a rajz alapján [°]	Mért érték Meyle [°]	Mért érték gyári [°]
1.	23 ± 1	23°05'	22°10'
2.	23 ± 1	22°15'	22°15'
3.	23 ± 1	22°45'	22°10'
4.	23 ± 1	22°15'	22°10'

8. táblázat

A 8. táblázatban feltüntetett mérési irányok a 7. ábra alapján értelmezhetőek.



7. ábra

A 8. táblázat alapján megállapítható, hogy:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók mozgástartománya belül esik a Meyle rajzokon megadott tűrésmezőn.
- A Meyle és a gyári gömbcsuklók mozgástartománya megfelelő egyezést mutat.

3.3 A gömbcsuklók elfordításához szükséges forgatónyomaték mérése.

3.3.1 Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók

A gömbcsapok elfordításához szükséges, forgatónyomaték mérési eredményeit a 9. táblázatban közöltük.

	Megindításra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Megindításhoz szükséges mért érték [Nm]	Futásra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Futáshoz szükséges mért érték [Nm]
Meyle	14	1,98	1,5-5	1,56
Gyári		0,83		0,50

9. táblázat

A 9. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók esetén a kimozdításhoz megadott értéknél jelentősen alacsonyabb nyomatékokat mértünk!
- A gyári gömbcsuklók esetén a futáshoz szükséges nyomaték alacsonyabb, mint a Meyle rajzon megadott minimális érték.
- A gyári gömbcsuklók esetén jellemzően alacsonyabb nyomatékokat mértünk.

3.3.2 Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók

A gömbcsapok elfordításához szükséges, forgatónyomaték mérési eredményeit a 10. táblázatban közöltük.

	Megindításra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Megindításhoz szükséges mért érték [Nm]	Futásra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Futáshoz szükséges mért érték [Nm]
Meyle	12	1,36	1,5-5	0,71
Gyári		0,87		0,65

10. táblázat

A 10. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók esetén a kimozdításhoz megadott értéknél jelentősen alacsonyabb nyomatékokat mértünk!
- Mindkét gömbcsukló esetén a futáshoz szükséges nyomaték alacsonyabb, mint a Meyle rajzon megadott minimális érték.
- A gyári gömbcsuklók esetén jellemzően alacsonyabb nyomatékokat mértünk.

3.3.3 Citroen nyomtáv rudak

A gömbcsapok elfordításához szükséges, forgatónyomaték mérési eredményeit a 11. táblázatban közöltük.

	Megindításra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Megindításhoz szükséges mért érték [Nm]	Futásra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Futáshoz szükséges mért érték [Nm]
Meyle	14	6,30	2-6	1,8
Gyári		3,24		0,7

11. táblázat

A 11. táblázat10. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mindkét gömbcsukló esetén a futáshoz szükséges nyomaték alacsonyabb, mint a Meyle rajzon megadott minimális érték.
- A gyári gömbcsuklók esetén jellemzően alacsonyabb nyomatékokat mértünk.

3.3.4 VW nyomtáv rudak

A gömbcsapok elfordításához szükséges, forgatónyomaték mérési eredményeit a 12. táblázatban közöltük.

	Megindításra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Megindításhoz szükséges mért érték [Nm]	Futásra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Futáshoz szükséges mért érték [Nm]
Meyle	17	2,48	2-6	1,62
Gyári		2,09		1,19

12. táblázat

A 12. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók esetén a kimozdításhoz megadott értéknél jelentősen alacsonyabb nyomatékokat mértünk!
- Mindkét gömbcsukló esetén a futáshoz szükséges nyomaték alacsonyabb, mint a Meyle rajzon megadott minimális érték.

3.3.5 Audi lengőkarok

A gömbcsapok elfordításához szükséges, forgatónyomaték mérési eredményeit a 13. táblázatban közöltük.

	Megindításra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Megindításhoz szükséges mért érték [Nm]	Futásra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Futáshoz szükséges mért érték [Nm]
Meyle	14	3,85	1,5-5	0,99
Gyári		1,54		0,43

13. táblázat

A 13. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók esetén a kimozdításhoz megadott értéknél jelentősen alacsonyabb nyomatékokat mértünk!
- Mindkét gömbcsukló esetén a futáshoz szükséges nyomaték alacsonyabb, mint a Meyle rajzon megadott minimális érték.
- A gyári gömbcsuklók esetén jellemzően alacsonyabb nyomatékokat mértünk.

3.3.6 Land Rover függesztő-gömbcsuklók

A gömbcsapok elfordításához szükséges, forgatónyomaték mérési eredményeit a 14. táblázatban közöltük.

	Megindításra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Megindításhoz szükséges mért érték [Nm]	Futásra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Futáshoz szükséges mért érték [Nm]
Meyle	14	1,96	2-6	1,02
Gyári		3,93		1,73

14. táblázat

A 14. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók esetén a kimozdításhoz megadott értéknél jelentősen alacsonyabb nyomatékokat mértünk!
- Mindkét gömbcsukló esetén a futáshoz szükséges nyomaték alacsonyabb, mint a Meyle rajzon megadott minimális érték.
- A gyári gömbcsuklók esetén jellemzően alacsonyabb nyomatékokat mértünk.

3.3.7 Mini II. függesztő-gömbcsuklók

A gömbcsapok elfordításához szükséges, forgatónyomaték mérési eredményeit a 15. táblázatban közöltük.

	Megindításra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Megindításhoz szükséges mért érték [Nm]	Futásra vonatkozó előírás a rajzon [Nm]	Futáshoz szükséges mért érték [Nm]
Meyle	14	3,29	1,5-5	1,32
Gyári		0,96		0,52

15. táblázat

A 15. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsuklók esetén a kimozdításhoz megadott értéknél jelentősen alacsonyabb nyomatékokat mértünk!
- Mindkét gömbcsukló esetén a futáshoz szükséges nyomaték alacsonyabb, mint a Meyle rajzon megadott minimális érték.
- A gyári gömbcsuklók esetén jellemzően alacsonyabb nyomatékokat mértünk.



3.4 Geometriai méretellenőrzés.

A geometriai méretellenőrzést szerelt állapotban kezdtük, majd jellemzően a gömbcsapok méreteit már szétszerelt állapotban tudtuk lemérni. A kapott eredményeket az alábbi táblázatokban foglaltuk össze.

3.4.1 Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
110±1	110,00	110,60
22±0,5	23,50	21,90
18±1	18,66	18,80
20,8±1	22,06	21,12
22,5±0,05	22,92	22,54
27,7±1	28,72	27,50
29±1,5	29,6	28,7
Ø12,37+0/-0,03	12,29	12,36
Ø16,12+0/-0,03	16,06	16,60
Ø11,8+0,1/-0	11,58	11,84
SØ25	22,00	25,00
M16x1,5 6H	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M10x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

16. táblázat

A 16. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással. A gömbcsap gömb méret jelentősen kisebb a gyári alkatrész esetén.

3.4.2 Honda nyomtávriúd-gömbcsuklók

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
197,5±1	198,02	196,95
96,5±1	97,04	96,55
16,5±1	19,42	18,72
22±1	21,98	21,45
25±1	25,22	25,18
11,6±0,05	11,56	11,56
29,5±1	29,95	29,60
Ø13,65+0/-0,03	13,65	13,69
Ø15,1+0/-0,03	15,07	15,09
Ø12,6+0,1/-0	12,50	12,62
SØ22	20,09	21,98
M14x1,5 6H	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M12x1,25 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

17. táblázat

A 17. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással. A gömbcsap gömb méret jelentősen kisebb a gyári alkatrész esetén.

3.4.3 Citroen nyomtáv rudak

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
235,5±1	236,3	235,8
16,3±1	16,16	15,94
14,7+1/-0	13,76	14,62
78,5±1	78,58	77,80
12,4±0,5	12,28	12,42
20±1	16,88	19,58
50,5±1	51,24	51,06
47,5+1/-0	46,74	47,22
SW13x6	13,18	13,04
Ø10+0,1/-0	9,32	10,28
Ø15±0,1	17,18	14,96
Ø14,4±0,1	14,47	14,42
Ø14,3±0,1	14,31	14,29
SØ25	24,00	25,00
M14x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M12x1 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

18. táblázat

A 18. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással. A gömbcsap gömb méret jelentősen kisebb a gyári alkatrész esetén.

3.4.4 VW nyomtáv rudak

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
395,2±1,5	396,88	395,16
21,5±0,5	21,10	22,04
17±0,5	16,42	17,64
98,1±1	98,69	98,31
18,3+0,5/-0	18,68	18,68
24,5±1	22,10	24,85
44±1	45,78	44,30
64±1	63,08	64,65
Ø11,8+0,1/-0	11,05	11,80
Ø18,7±0,1	18,60	18,65
Ø17,4±0,1	17,34	17,25
Ø16,7±0,1	16,65	16,65
Ø28+0,1/-0	28,05	28,10
SØ29	28,00	29,00
M18x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M16x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

19. táblázat

A 19. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással. A gömbcsap gömb méret jelentősen kisebb a gyári alkatrész esetén.

3.4.5 Skoda lengőkarok

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
336,2±1,5	337,4	336,9
302±1,5	302,7	303,5
273,7±1,5	275,3	274,9
246±1,5	247,07	245,89
170,9±1,5	172,01	170,83
102±1	101,45	102,13
327,2±1,5	327,57	328,20
305±1,5	306,45	303,20
54±0,5	54,23	53,86
30±0,25	30,00	30,22
70,5±1,25	69,45	69,95
41±0,1	41,00	41,10
9,75±0,5	8,46	10,55
13,5+0,1/-0	12,92	23,26
44,23±0,25 (jobb)	44,32	44,44
44,23±0,25 (bal)	44,32	44,36
30±0,25	30,00	30,22
64±0,25	65,06	65,12
Ø8+0,2/-0 (1)	8,00	7,92
Ø8+0,2/-0 (2)	8,02	7,90
Ø8+0,2/-0 (3)	8,02	7,92
Ø8+0,2/-0 (4)	7,98	7,90
Ø10,6+0,2/-0 (bal)	10,56	10,38
Ø10,6+0,2/-0 (közép)	10,58	10,20
Ø10,6+0,2/-0 (jobb)	10,58	10,22
Ø12,1+0,1/-0	12,28	12,42
8°±1°	7,5	8,0

20. táblázat

A 20. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással.

3.4.6 Audi lengőkarok

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
392±1	391,5	392,5
14±0,5	14,44	16,54
80±0,1	80,00	80,05
27±0,5	26,46	27,12
29,5+/-0	28,08	29,58
32,5±1	32,18	32,46
26,5±0,05	26,54	26,58
35±0,5	35,06	35,34
Ø18,4+0/-0,03	18,39	18,40
Ø22,73+0/-0,03	22,72	22,70
Ø18,04+0,1/-0	18,08	18,08
Ø12,1+0,2/-0	12,12	12,12
M14x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
SØ30	29,98	29,98

21. táblázat

A 21. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással.

3.4.7 Land Rover függesztő-gömbcsuklók

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
57±1	56,12	56,78
33,5±1	32,88	33,84
30±1	31,02	30,65
21,5±0,05	21,98	21,62
12±0,2	12,50	12,12
2+0,5/-0	2,06	2,04
Ø13,7+0/-0,03	13,69	13,70
Ø17,3+0/-0,03	17,32	17,28
Ø41,6±0,1	41,65	41,70
Ø39,4±0,1	39,60	39,74
Ø42,4+0,05/-0	42,45	42,44
Ø40±0,1	38,14	40,50
Ø56,5±0,2	56,04	56,45
Ø51,5±0,5	51,42	51,74
M12x1,75 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
SØ27	26,96	27,02
Ø13,9+0,1/-0	13,82	13,94

22. táblázat

A 22. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással.

3.4.8 Mini II. függesztő-gömbcsuklók

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
32,35±0,25	32,48	32,38
17,2±0,2	17,14	17,30
14,2±0,1	14,42	14,26
45±0,5	45,02	45,00
Ø14,2±0,1	14,28	24,48
Ø16,4+0/-0,03	16,40	16,33
Ø15,4+0,1/-0	15,50	15,42
21,1±0,05	22,72	21,28
21±1	21,72	21,12
23,3±1	24,14	23,54
16±0,5	16,38	16,14
M12x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
SØ25	25,02	25,00
79,6°±1°	79,05	79,42

23. táblázat

A 23. táblázat alapján elmondható, hogy a gyári és az után-gyártott egységeknél is kaptunk a rajz által megadott tűrésmezőn kívüli értékeket. Összehasonlítás alapján a gyári és az után-gyártott alkatrészek jó egyezést mutatnak egymással.

3.5 Keménységmérés.

Keménységmérést az összekötő rudak, darabolás során kialakult homlokfelületén, valamint a gömbcsapok érintkező felületén végeztünk. A kapott eredményeket az alábbi táblázatokban közöltük és a rajzon szereplő határértékekkel hasonlítottuk össze.

3.5.1 Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HR _c]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Gömbcsap, gyári – 11	34,0	33,1	31,1	32,7	34,0
Gömbcsap, Meyle – 12	32,4	34,1	33,8	33,4	34,1
Előírás a rajz szerint	28-32				
Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Foglalat, gyári – 27	254	256	246	252	256
Foglalat, Meyle – 26	255	243	255	251	255
Előírás a rajz szerint	180-200				

24. táblázat

A 24. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

 TÜVRheinland® Precisely Right.	Munkaszám: Arbeits Nr.: 93351253_10 Work No.:	Vizsgálati szám: Prüf Nr.: 472 Test No.:	22/83
---	---	--	-------

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok, valamint a foglalt keménysége is magasabb az előírt tartománynál. A gyári és Meyle értékek jó egyezést mutatnak egymással.

3.5.2 Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HR _c]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Gömbcsap, gyári – 3	33,7	34,9	34,0	34,2	34,9
Gömbcsap, Meyle – 4	37,4	37,9	37,8	37,7	37,9
Előírás a rajz szerint	28-32				
Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Foglat, gyári – 22	228	236	237	234	237
Foglat, Meyle – 23	213	235	244	231	244
Előírás a rajz szerint	180-200				

25. táblázat

A 25. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok, valamint a foglalt keménysége is magasabb az előírt tartománynál. A gyári és Meyle értékek jó egyezést mutatnak egymással.

3.5.3 Citroen nyomtáv rudak

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HR _c]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Összekötő rúd, gyári – 9	38,2	37,8	38,7	38,2	38,7
Összekötő rúd, Meyle – 10	38,3	36,9	34,1	36,4	38,3
Előírás a rajz szerint	28-32				
Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Foglat, gyári – 19	218	228	233	226	233
Foglat, Meyle – 18	253	234	240	242	253
Előírás a rajz szerint	180-200				

26. táblázat

A 26. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok, valamint a foglalt keménysége is magasabb az előírt tartománynál. A gyári és Meyle gömbcsapok keménység értékei jó egyezést mutatnak egymással.
- A gyári foglalatok keménysége elmarad a Meyle-étől.

3.5.4 VW nyomtáv rudak

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HR _c]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Összekötő rúd, gyári – 1	36,5	40,6	39,2	38,8	40,6
Összekötő rúd, Meyle – 2	39,1	39,9	37,2	38,7	39,9
Előírás a rajz szerint	28-32				
Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Foglalat, gyári – 20	210	203	206	206	210
Foglalat, Meyle – 21	196	194	207	199	207
Előírás a rajz szerint	180-200				

27. táblázat

A 27. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok keménysége magasabb az előírt tartománynál. A gyári és Meyle értékek jó egyezést mutatnak egymással.
- Mind a gyári, mind a Meyle foglalat keménysége felső határ közeli.

3.5.5 Skoda lengőkarok

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Kar, gyári – 30	236	232	245	238	245
Kar, Meyle – 31	177	188	181	182	188
Előírás a rajz szerint	150-250				

28. táblázat

A 28. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- A gyári lengőkar, lemezének keménysége jóval magasabb, mint az után-gyártotté.
- Mindkét esetben, a rajzon előírt tartományon belüli értékeket kaptunk.

3.5.6 Audi lengőkarok

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HR _c]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Gömbcsap, gyári – 13	38,8	39,3	39,7	39,3	39,7
Gömbcsap, Meyle – 14	40,3	37,2	37,4	38,3	40,3
Előírás a rajz szerint	28-32				
Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Összekötő rúd, gyári – 29	142	136	138	139	142
Összekötő rúd, Meyle – 28	136	144	144	141	144
Előírás a rajz szerint	100±10				

29. táblázat

 TÜVRheinland® Precisely Right.	Munkaszám: Arbeits Nr.: 93351253_10 Work No.:	Vizsgálati szám: Prüf Nr.: 472 Test No.:	24/83
---	---	--	-------

A 29. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok, valamint az összekötő rudak keménysége is magasabb az előírt tartománynál.
- A gyári és Meyle értékek jó egyezést mutatnak egymással.

3.5.7 Land Rover függesztő-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HR _c]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Gömbcsap, gyári – 7	32,6	33,2	30,5	32,1	33,2
Gömbcsap, Meyle – 8	36,1	35,7	36,1	36,0	36,1
Előírás a rajz szerint	28-32				
Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Foglalat, gyári – 16	180	181	194	185	194
Foglalat, Meyle – 17	205	208	212	208	212
Előírás a rajz szerint	180-200				

30. táblázat

A 30. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok keménysége magasabb az előírt tartománynál. A Meyle értékek magasabbak a gyári gömbcsapon mértnél.
- A Meyle foglalat keménysége magasabb az előírtnál és jelentősen magasabb a gyári értéknél.

3.5.8 Mini II. függesztő-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HR _c]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Gömbcsap, gyári – 5	36,3	36,3	32,8	35,1	36,3
Gömbcsap, Meyle – 6	36,1	31,6	36,1	34,6	36,1
Előírás a rajz szerint	28-32				
Alkatrész megnevezése	Keménység értékek [HB]				
	1. mérés	2. mérés	3. mérés	Átlag	Maximum
Foglalat, gyári – 24	180	182	184	182	184
Foglalat, Meyle – 25	183	182	184	183	184
Előírás a rajz szerint	180-200				

31. táblázat

A 31. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok keménysége magasabb az előírt tartománynál. A gyári és Meyle értékek jó egyezést mutatnak egymással.

3.6 Anyagösszetétel meghatározás

Elvégeztük a vizsgálható alkatrészek kémiai összetétel elemzését is. Referencia anyagminőségnek mindenhol a Meyle-rajzon megadott acélminőségeket tekintettük. A mért adatokat az alábbi táblázatokban foglaltuk össze.

3.6.1 Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömbcsap	Gyári - 11 (1780 103)	0,395	0,241	0,049	0,044	0,86	1,10	0,282	0,092	0,088	0,028	0,020
	Meyle - 12 (716 020 0026)	0,397	0,274	0,050	0,044	0,82	1,14	0,281	0,082	0,101	0,017	0,019
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári - 27 (1780 103)	0,395	0,315	0,052	0,044	1,13	0,191	0,286	0,084	0,088	0,026	0,100
	Meyle - 26 (716 020 0026)	0,405	0,257	0,052	0,044	0,83	0,162	0,287	0,130	0,355	0,010	0,013
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

32. táblázat

A 32. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok P- és S-tartalma magasabb, mint a 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle gömbcsapok között.
- A gyári és a Meyle gömbcsapok és foglalatok Mo-tartalma magasabb, mint a 1040-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle foglalatok között.

3.6.2 Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömbcsap	Gyári - 3 (53540-SMG-003)	0,389	0,256	0,047	0,043	0,80	1,07	0,301	0,176	0,183	0,031	0,020
	Meyle - 4 (31-16 020 0004)	0,396	0,265	0,047	0,044	0,81	1,02	0,282	0,065	0,006	0,023	0,018
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9- 1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári -22 (53540-SMG-003)	0,403	0,254	0,052	0,044	0,84	0,229	0,285	0,045	0,021	0,029	0,015
	Meyle - 23 (31-16 020 0004)	0,405	0,254	0,052	0,044	0,88	0,114	0,286	0,069	0,092	0,010	0,012
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

33. táblázat

A 33. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

 TÜVRheinland® Precisely Right.	Munkaszám: Arbeits Nr.: 93351253_10 Work No.:	Vizsgálati szám: Prüf Nr.: 472 Test No.:	26/83
---	---	--	-------

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok P- és S-tartalma magasabb, mint a 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle gömbcsapok között.
- A gyári és a Meyle gömbcsapok és foglalatok Mo-tartalma magasabb, mint a 1040-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle foglalatok között.

3.6.3 Citroen nyomtáv rudak

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Összekötő rúd	Gyári - 9 (3812.E1)	0,392	0,264	0,048	0,044	0,84	1,22	0,280	0,071	0,030	0,026	0,019
	Meyle - 10 (11-16 031 0009)	0,394	0,260	0,049	0,044	0,76	0,94	0,281	0,063	0,077	0,019	0,017
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38-0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6-0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári - 19 (3812.E1)	0,404	0,248	0,049	0,044	0,72	0,182	0,291	0,136	0,193	0,042	0,012
	Meyle - 18 (11-16 031 0009)	0,408	0,273	0,049	0,044	0,78	0,174	0,287	0,103	0,106	0,033	0,012
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37-0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6-0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

34. táblázat

A 34. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok P- és S-tartalma magasabb, mint a 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle gömbcsapok között.
- A gyári és a Meyle gömbcsapok és foglalatok Mo-tartalma magasabb, mint a 1040-, illetve 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle foglalatok között.

3.6.4 VW nyomtáv rudak

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Összekötő rúd	Gyári - 1 (2E0 713 491)	0,395	0,333	0,050	0,044	1,13	0,20	0,285	0,066	0,023	0,021	0,115
	Meyle - 2 (116 031 0013)	0,398	0,270	0,049	0,044	0,75	0,92	0,282	0,053	0,029	0,026	0,019
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38-0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6-0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári - 20 (2E0 713 491)	0,396	0,239	0,049	0,045	0,69	0,093	0,287	0,055	0,009	0,060	0,010
	Meyle - 21 (116 031 0013)	0,384	0,268	0,049	0,044	0,67	0,126	0,287	0,075	0,058	0,036	0,013
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37-0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6-0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

35. táblázat

A 35. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok P- és S-tartalma magasabb, mint a 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle gömbcsapok között.
- A gyári és a Meyle gömbcsapok és foglalatok Mo-tartalma magasabb, mint a 1040-, illetve 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle foglalatok között.

3.6.5 Skoda lengőkarok

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
Tartalom tömegszázalék [%]												
Lemez	Gyári - 30 (6R0 407 15 1 E)	0,379	0,297	0,053	0,044	1,34	0,095	0,305	0,075	0,015	0,059	0,021
	Meyle - 31 (116 050 0093)	0,381	0,229	0,055	0,045	0,84	0,074	0,286	0,065	0,026	0,037	0,018
	S355MC EN10149-2 W Nr.: 1.0976	≤0,12	≤0,5	≤0,025	≤0,020	≤1,5	≤0,30	≤0,15	≤0,4	≤0,3	0,015- 0,12	≤0,2

36. táblázat

A 36. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle lengőkarok C-, P- és S-tartalma magasabb, mint az S355MC-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle lengőkarok között.
- A gyári és a Meyle lengőkarok Mo-tartalma is magasabb, mint az S355MC-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle lengőkarok között.

3.6.6 Audi lengőkarok

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V	Fe	Mg
Tartalom tömegszázalék [%]														
Gömb csap	Gyári - 13 (4F0 407 694 H)	0,394	0,237	0,049	0,044	0,83	1,23	0,280	0,093	0,088	0,030	0,016	-	-
	Meyle - 14 (116 050 0064/HD)	0,396	0,262	0,050	0,044	0,79	0,92	0,281	0,088	0,062	0,011	0,014	-	-
	41Cr4 EN10083/3 W Nr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9- 1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1	-	-
TCA body	Gyári - 29 (4F0 407 69 4 H)	-	1,15	-	-	0,83	0,171	-	<0,005	0,032	96,6	0,016	0,191	0,79
	Meyle - 28 (116 050 0064/HD)	-	0,76	-	-	0,58	0,040	-	<0,005	0,066	97,5	0,019	0,164	0,80
	EN AW 6082 T6	-	0,7- 1,3	-	-	0,4-1	≤0,2 5	-	-	≤0,1	-	≤0,1	≤0,5	0,6-1,2

37. táblázat

A 37. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:



- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok Mo, P- és S-tartalma magasabb, mint a 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle gömbcsapok között.
- A vizsgált alkotók alapján mind a gyári, mind a Meyle lengőkarok alapanyaga megfelel a 6082-es minőségnek.

3.6.7 Land Rover függesztő-gömbcsuklók

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömbcsap	Gyári - 7 (RBK500170)	0,394	0,244	0,047	0,044	0,85	1,08	0,28	0,068	0,037	0,029	0,019
	Meyle - 8 (53-16 010 0004)	0,392	0,289	0,047	0,044	0,87	1,19	0,28	0,070	0,052	0,035	0,017
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38-0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6-0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglalt	Gyári - 16 (RBK500170)	0,397	0,261	0,050	0,044	0,67	0,065	0,287	0,045	0,003	0,045	0,011
	Meyle - 17 (53-16 010 0004)	0,405	0,268	0,049	0,044	0,82	0,229	0,289	0,126	0,240	0,013	0,013
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37-0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6-0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

38. táblázat

A 38. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok P- és S-tartalma magasabb, mint a 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle gömbcsapok között.
- A gyári és a Meyle gömbcsapok és foglalatok Mo-tartalma magasabb, mint a 1040-, illetve 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle foglalatok között.

3.6.8 Mini II. függesztő-gömbcsuklók

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömbcsap	Gyári - 5 (31 12 6 772 304)	0,394	0,237	0,047	0,044	0,83	1,27	0,280	0,095	0,098	0,029	0,018
	Meyle - 6 (316 010 0009)	0,394	0,273	0,048	0,044	0,82	1,15	0,281	0,081	0,109	0,019	0,019
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38-0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6-0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglalt	Gyári - 24 (31 12 6 772 304)	0,424	0,267	0,051	0,045	0,84	0,190	0,286	0,042	0,019	0,032	0,010
	Meyle - 25 (316 010 0009)	0,420	0,254	0,053	0,044	0,80	0,075	0,286	0,070	0,054	0,014	0,010
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37-0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6-0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

39. táblázat

A 39. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok P- és S-tartalma magasabb, mint a 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle gömbcsapok között.
- A gyári és a Meyle gömbcsapok és foglalatok Mo-tartalma magasabb, mint a 1040-, illetve 41Cr4-acélminőségre előírt határérték. A mért összetételek jó egyezést mutatnak a gyári és a Meyle foglalatok között.

3.7 Szakító vizsgálatok

Szobahőmérsékletű szakítóvizsgálatot az összekötő rudak, valamint a gömbcsapok alapanyagán végeztünk. Az alkatrészek kis mérete, valamint a vegyelemzéshez szükséges darabolások miatt, minden alkatrészből csak egy darab, szakító próbatest kimunkálására volt lehetőségünk. Minden vizsgálatot 23°C-on végeztünk el. A kapott eredményeket az alábbi táblázatokban foglaltuk össze.

3.7.1 Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	R _{eH} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]
Gömbcsap, gyári - 11	771	855	14,7	64,7
Gömbcsap, Meyle - 12	710	838	16,4	62,6
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	min660	900-1100	min14	min40

40. táblázat

Az 40. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- A gyári gömbcsukló mechanikai tulajdonságai kedvezőbbek.
- Se a gyári, se a Meyle gömbcsuklók szakítószilárdsága nem éri el a 41Cr4-anyagra előírt minimum értéket.

3.7.2 Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	R _{eH} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]
Gömbcsap, gyári – 3	840	928	13,7	65,2
Gömbcsap, Meyle - 4	838	935	14,6	63,1
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	min660	900-1100	min14	40
Foglalat, gyári – 22	582	637	10,0	53,8
Foglalat, Meyle – 23	366	681	21,9	52,0
SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	min400	630-780	min18	min40

41. táblázat

Az 41. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- A gömbcsapok mechanikai tulajdonságai megfelelnek a 41Cr4-anyagminőségre előírtaknak.
- A gyári és a Meyle gömbcsapok eredményei jó egyezést mutatnak egymással.

- A gyári és a Meyle foglalat mechanikai tulajdonságai erősen eltérnek. A gyári esetén a nyúlás értéke alacsony, a Meyle foglalat esetén pedig a folyáshatár.

3.7.3 Citroen nyomtáv rudak

Alkatrész megnevezése	R _{eH} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]
Összekötő rúd, gyári – 9	934	1054	14,6	56,5
Összekötő rúd, Meyle - 10	882	971	17,6	60,4
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	min660	900-1100	min14	40

42. táblázat

Az 42. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle nyomtáv rudak mechanikai tulajdonságai megfelelnek a 41Cr4 acélminőségre előírtakkal.
- A gyári értékek kedvezőbbek.

3.7.4 VW nyomtáv rudak

Alkatrész megnevezése	R _{eH} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]
Összekötő rúd, gyári – 1	841	1017	11,6	49,8
Összekötő rúd, Meyle - 2	827	904	16,9	60,0
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	min660	900-1100	min14	40

43. táblázat

A 43. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- A Meyle nyomtáv rudak mechanikai tulajdonságai megfelelnek a 41Cr4 acélminőségre előírtakkal.
- A gyári nyomtáv rudak nyúlása elmarad az előírt minimumtól.

3.7.5 Audi lengőkarok

Alkatrész megnevezése	R _{eH} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]
Gömbcsap, gyári – 13	766	932	18,4	65,4
Gömbcsap, Meyle - 14	831	972	17,1	61,8
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	min660	900-1100	min14	40
Összekötő rúd, gyári – 29	329	355	14,1	40,7
Összekötő rúd, Meyle - 28	267	285	16,3	42,4
EN AW 6082 T6	min240	min295	-	-

44. táblázat

A 44. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsapok mechanikai tulajdonságai megfelelőek.
- A Meyle összekötő rúd szakítószilárdsága elmarad mind a gyáriétól, mind a 6082-alumínium ötvözetre előírtaktól.



3.7.6 Land Rover függesztő-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	R _{eH} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]
Gömbcsap, gyári – 7	729	841	17,7	67,2
Gömbcsap, Meyle – 8	793	918	18,9	62,1
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	min660	900-1100	min14	min40

45. táblázat

Az 45. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- A gyári gömbcsap szakítószilárdsága elmarad a szükséges minimumtól.
- A Meyle gömbcsap tulajdonságai megfelelőek.

3.7.7 Mini II. függesztő-gömbcsuklók

Alkatrész megnevezése	R _{eH} [MPa]	R _m [MPa]	A ₅ [%]	Z [%]
Gömbcsap, gyári – 5	830	950	13,7	63,5
Gömbcsap, Meyle – 6	864	977	14,6	59,8
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	min660	900-1100	min14	min40

46. táblázat

A 46. táblázat alapján az alábbi megállapítások tehetők:

- Mind a gyári, mind a Meyle gömbcsap mechanikai tulajdonságai megfelelőek.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

Megrendelőnk kérésének megfelelően elvégeztük a gyári és az után-gyártott alkatrészek összehasonlítását. A vizsgálatokat roncsolásmentes, repedéskereső vizsgálatokkal kezdtük. Ennek során egyik darabnál sem tártunk fel felületre nyitott anyagfolytonossági hiányt.

Utána ellenőriztük a gömbcsuklók mozgástartományát, a kimozdításukhoz és futásokhoz szükséges nyomatékot, valamint a szerelt állapotban mérhető geometriai méreteket. A mozgástartományok illetve nyomatékok tekintetében nem tártunk fel jelentős eltérést a gyári és után-gyártott alkatrészek között. Geometriát tekintve mindkét típus esetén találtunk tűréstartományon kívüli méreteket, ezek azonban egymáshoz (a gyári és a Meyle) jó egyezést mutatnak, beépítést, illetve üzemelést nem befolyásolják.

A méretellenőrzés után a szerelt egységeket szétszereltük, majd elvégeztük a gömbcsapok felületének folyadékbehatolásos vizsgálatát, méretellenőrzését és keménységmérését.

A mért keménységek csaknem minden esetben a Meyle rajzokon megadott tűréstartomány fölöttire adódtak, mind a gyári, mind a Meyle alkatrészek esetén.

A következő lépésben az alkatrészek kémiai összetételét ellenőriztük. A Meyle rajzdokumentáción megadott 41Cr4, SAE1040, S355MC és 6082 T6 acél-, illetve alumínium ötvözeteket tekintettük referenciának. Mind a gyári, mind a Meyle alkatrészekre jellemző a magas P-, S- és Mo-tartalom. A gyári és Meyle alkatrészek összetétele egymással jó egyezést mutat.

Az összetétel elemzést a szakító próbatestek kimunkálása követte. Jellemzően a gömbcsapokból és ahol a méret, illetve alak engedte az összekötő rudakból munkáltunk ki hosszirányú szakító próbatesteket. Mind a gyári, mind a Meyle alkatrészek esetén tártunk fel a fent említett anyagminőségekre előírt tartományokon kívüli mechanikai tulajdonságokat. A gyári és után-gyártott alkatrészek mérési eredményei egymással összehasonlítva jó egyezést mutatnak.

Összefoglalva, több vizsgálati eljárás során is találtunk eltéréseket a Meyle, rajzi előírásokhoz képest, mind a gyári, mind a Meyle alkatrészeknél, az egymáshoz viszonyított különbségük azonban nem tekintendő jelentősnek.




Dr. Gémes György András
Anyagvizsgáló és Állapotellenőrző
Laboratóriumvezető


August György
Anyagvizsgáló mérnök

 TÜVRheinland® Precisely Right.	Munkaszám: Arbeits Nr.: 93351253_10 Work No.:	Vizsgálati szám: Prüf Nr.: 472 Test No.:	33/83
---	---	--	-------

5. VIZSGÁLATOKHOZ HASZNÁLT ESZKÖZÖK

Az összehasonlító vizsgálatok során a 20. táblázatban összefoglalt mérőberendezéseket és vizsgálószereket használtuk.

1. 3D koordináta mérőgép, TESA, Micro-hite-MH-3D. Kalibrálva: 2017. 03.-hóig.
2. Tolómérő, 0-150mm, 0,02mm. Azonosító: 53526. Kalibrálva: 2017. 01. 06.-ig.
3. Mikrométer, 0,25mm, 0,01mm. Gysz.: 130631567. Kalibrálva: 2017. 07. 22.-ig.
4. Erőmérő, Beston Ind. Ltd., NK-300. Gysz.: 2P12081267. Kalibrálva: 2016. 11. 05.-ig.
5. Szögmérő, Bosch DWM40L. Gysz.: 0601096603. Kalibrálva: 2017. 07. 30.-ig.
6. Lux-mérő, Testo-545 Gysz.: 00832514/305. Kalibrálva: 2017. 06. 10.-ig.
7. Folyadékbehatolásos vizsgálat:
 - a. Magnaflux, Zyglo ZL 67, I.-típusú jelzőfolyadék. Adagszám: 1003071
 - b. Magnaflux, SKC-S Cleaner/Remover, C-típusú előzetes és köztes tisztító. Adagszám: 131103.
 - c. Magnaflux, SKD-S2 Spotcheck Developer, d-típusú előhívó. Adagszám: 131003.
 - d. LABINO UV Midlight H135 UV-lámpa (S/N: 9435).
 - e. BBC Goerz MX4 UV-intenzitás mérő (S/N: M12424917).
8. SpectroTest CCD optikai emissziós spektroszkóp. Saját ICAL-típusú kalibrálás minden mérés előtt.
9. Olympus XRF Delta összetétel elemző, Alloy-plus modullal. Saját kalibrálás minden mérés előtt.
10. Amsler 1033 szakítógép. Gysz.: 351/1973. Kalibrálva: 2017. 09. 30.
11. Menetfésű méter-menethez.
12. Zeiss Stemi 2000C mikroszkóp.
13. Carl Zeiss tárgymikrométer.
14. GE Microdur-10 ultrahangos keménységmérő (gyári szám: 34102). Kalibrálva: 2016. 08. 11.
15. GE MIC 201-L ultrahangos keménységmérő szonda (gyári szám: 34390-1122). Kalibrálva: 2013. 12. 23.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Megvizsgált alkatrészek rajzai

Autó típusa	Alkatrész típusa	Meyle azonosító szám	Gyári-eredeti azonosító szám
Ford C-max II. (12/10-)	Nyomtávrúd- gömbcsukló	716 020 0026	1 780 103
Honda Civic VIII. (09/05- 02/12)	Nyomtávrúd- gömbcsukló	31-16 020 0004	53540-SMG-003
Citroen C2/C3/Pluriel (02/02-09/05)	Nyomtávrúd	11-16 031 0009	3812.E1
VW Crafter 30- 35, 30-50 (04.06.-)	Nyomtávrúd	116 031 0013	2EO 713 491
Skoda Fabia II. (12/06-)	Lengőkar	116 050 0093	6RO 407 151 E
Audi A6L (C6) (03/05-12/11)	Lengőkar	116 050 0064/HD	4FO 407 694 H
Land Rover Discovery III (07/04-09/09)	Függesztő gömbcsukló	53-16-010 0004	RBK500170
Mini II. (10/06- 07/10)	Függesztő gömbcsukló	316 010 0009	31 12 6 772 304

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED
WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED
WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.



ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED
WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED
WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

WELT
ZEITUNG
Germany

Germany

- UNPREFORMED TOLERANCE SHALL CONFORM TO DIN EN 817
- IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHOULD BE TAKEN FROM THE ERP SYSTEM
- IF COATING INFORMATION IS NOT MENTIONED ON THE LAST SHEET OF THE DRAWING, THE COATING INFORMATION MUST BE BASED ON CUSTOMER PRODUCT STRUCTURE.
- COATING INFORMATION WILL BE ACCORDANCE WITH ES 001 DOCUMENTATION
- COATING INFORMATION WILL BE ACCORDANCE WITH ES 002 DOCUMENTATION
- DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX WILL BE PROVIDED FROM LIST 02A
- ALL COMMENSURABLE PROPORTION DATE (PRECISION) MARK ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 9001
- SPECIFICATION SHEET WILL BE PLACED IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER SPECIFICATION DRIVING
- PART B IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS
- GRABBING MUST BE 2 ± 0.2 mm
- ROTATING TORQUE:
- MINIMUM TORQUE VALUE 143 Nm (UN ORDER)
- TURNING TORQUE VALUE 1.5 - 5 Nm (UN ORDER)

- DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX WILL BE PROVIDED FROM LIST 024.
- ALL COMPONENTS CODES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES.
- IF CUSTOMER INFO AND PRODUCTION DATE (TRACIBILITY MARK) ARE NOT SPECIFIED, THE PART WILL BE PLACED ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION SHEET.
- MARKING SURFACE ON THE PART 18 IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARD.
- GREASING MUST BE ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- ROTATING TORQUE:
 - RUNNING TORQUE VALUE 12.12 Nm (UNLOADED)
 - STOPPING TORQUE VALUE 1.5-5 Nm (UNLOADED)

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

NO	QTY	(PART CODE)	(MATERIAL)	(PART NAME)	(HOUSING)	(WEIGHT)	(HARDNESS:160-200 HB)	(HARDNESS:160-200 HB)	(HARDNESS:80-85 SHORE D)	(HARDNESS:160-200 HB)	(HARDENED TO 28-32 HRC BEFORE MACH)
IA01612-03	4	1	BALLPIN	41074	0.1kg						
AK22003	3	1	BOTTOM CAP	S87	0.0075K						
AY012212	2	1	BOTTOM SEAT	POM*	0.0005						
DG1084-01	1	1	HOUSING	SAE 1040	0.5kg						

ALL DIMENSIONS ARE MILLIMETER	WEIGHT	-Kg
	FORMAT	A4
	SCALE	1:1

MEZLE
Germany


PART CODE	31-16 020 0004
TITLE	
TIE ROD END-RH	

PART CODE	31-16 020 0004
-----------	----------------


TIE ROD END-RH

TIE ROD END-RH

- THE LAST CHARACTER (*) OF EACH CODE AT PRODUCT LIST SHALL BE IDENTIFIED ACCORDING TO CUSTOMER PRODUCT STRUCTURE.
- IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHOULD BE TAKEN FROM THE ERP SYSTEM.
- COATING INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 001.
- COLOUR INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 002.
- DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX SHALL BE PROVIDED FROM LIST 024
- SPECIFIED TOLERANCE SHALL CONFORM TO DIN7168m
- INDIVIDUAL COMPONENT CODES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURE
- PRODUCTION DATE IS SHOWN IN DRAWING.
- * MARKING LOCATION SHALL BE CHOSEN ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFIC REQUIREMENT LIST.
- NO GRASSING AND SCRATCHES ARE ALLOWED AT ALL AROUND CLOSING
- GREASING WILL BE ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- GREASING MUST BE 2gram $\pm$ 0.5gram
- ROTATIONAL TORQUE:
 - INITIAL TORQUE VALUE : 14 Nm (UNLOADED)
 - RUNNING TORQUE VALUE : 2-6 Nm (UNLOADED)



Ⓒ ARTICULATION WITHOUT BALLPIN NECK SHOCK ABSORBER




Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkuring 111, 22143 Hamburg, Germany


[illegible]

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED
WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF MEYLE GERMANY

- THE LAST CHARACTER (1) OF EACH CODE AT PRODUCT LIST SHALL BE IDENTIFIED ACCORDING TO CUSTOMER PRODUCT STRUCTURE.
- IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHOULD BE TAKEN FROM THE ERP SYSTEM.
- COATING INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 001.
- COLOUR INFORMATION SHALL BE IN ACCORDANCE WITH ES 002.
- DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX SHALL BE PROVIDED FROM LIST 024
- UNSPECIFIED TOLERANCE SHALL CONFORM TO DIN7168mm
- INDIVIDUAL COMPONENT CODES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES ON IFS.
- PRODUCTION DATE IS SHOWN IN DRAWING.
- ** MARKING LOCATION SHALL BE CHOSEN ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFIC REQUIREMENT LIST.
- NO CRACKS AND SCRATCHES ARE ALLOWED AT ALL AROUND CLOSING AREA.
- GREASING WILL BE ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- GREASING MUST BE Zigrum $\pm 0.5\text{gram}$
- ROTATIONAL TORQUE:
 - (C) INITIAL TORQUE VALUE : 17 Nm (UNLOADED)
 - RUNNING TORQUE VALUE : 2-6 Nm (UNLOADED)



ARTICULATION WITHOUT BALLPIN NECK SHOCK ABSORBER




Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany

[illegible]


THIS DRAWING IS ONLY FOR QUERY SHOULD NOT BE USED FOR MASS PRODUCTION

OE NO: 6R0 407 151 E




- GENERAL INFORMATION :
- UNSPECIFIED TOLERANCE SHALL CONFORM TO DIN7168m
 - IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHOULD BE TAKEN FROM THE ERP SYSTEM.
 - IF COATING INFORMATION IS NOT MENTIONED ON THE LAST CHARACTER OF EACH CODE AT THE PRODUCT LIST, COATING SHALL BE BASED ON THE LAST CHARACTER OF THE STRUCTURE.
 - COATING INFORMATION WILL BE ACCORDANCE WITH ES 001 DOCUMENTATION
 - COLOR INFORMATION WILL BE ACCORDANCE WITH ES 002 DOCUMENTATION
 - DIMENSIONS OF ALLEN AND TORX WILL BE PROVIDED FROM LIST 024.
 - ALL COMPONENTS CODES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES
 - PRODUCTION DATE (TRACEABILITY MARK) ARE NOT SPECIFIED IN DRAWING WILL BE PLACED ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFICATION SHEET
 - ** MARKING SURFACE ON THE PART IS IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
 - BUSHING SHALL BE INSPECTED IAW TL KM 015
 - NO CRACKS AND SCRATCHES ARE ALLOWED AT ALL AROUND CLOSING AREA.

SECTION D-D



Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkuring 111, 22143 Hamburg, Germany

SECTION C-C



NO	QTY	PART CODE	PART NAME	(MATERIAL)	(WEIGHT)	(DESCRIPTION)
3	1	TA299130	TRACK CONTROL ARM LH		2.4kg	[MIN 16 µ CATAPHORESIS COATING (BLACK)] / HARDNESS: 150-250 HB
2	1	AB00108	BUSHING		0.11kg	(NR HARDNESS:75±5 SHORE A)
1	1	AB00118	BUSHING		0.102kg	(NR HARDNESS:55±5 SHORE A)

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER	WEIGHT	FORMAT	SCALE
~Kg	A4	1:1	


MEZLES
Germany

PART CODE 116 050 0093
TITLE CONTROL ARM-LH

CAO SYSTEM	CRITICAL DIMENSION	SAFETY CRITICAL DIMENSION	STRAIGHTNESS	FLATNESS	PROFILE OF SYMMETRY	PERPENDICULARITY	ANGULARITY	TOTAL RUNOUT
BIG	SCREW WRENCH	CRITICAL DIMENSION	STRAIGHTNESS	FLATNESS	PROFILE OF SYMMETRY	PERPENDICULARITY	ANGULARITY	TOTAL RUNOUT
BIG	SCREW WRENCH	CRITICAL DIMENSION	STRAIGHTNESS	FLATNESS	PROFILE OF SYMMETRY	PERPENDICULARITY	ANGULARITY	TOTAL RUNOUT

GENERAL INFORMATION:

- IF THE LAST CHARACTER "1" OF EACH CODE AT PRODUCT LIST SHALL BE IDENTIFIED ACCORDING TO CUSTOMER PRODUCT STRUCTURE.
 - IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHOULD BE "TAKEN FROM THE ERP SYSTEM."
 - COATING INFORMATION SHALL BE ACCORDANCE WITH ES 901 DOCUMENTATION
 - COLOUR INFORMATION SHALL BE ACCORDANCE
 - DIMENSIONS OF ALLEN AND TORK WILL BE PROVIDED FROM LIST 024
 - UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SHALL CONFORM TO DIN 1801
 - ALL COMPONENTS COLOURS ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES
 - PRODUCTION DATE IS SHOWN IN DRAWING
 - ** MARKING LOCATION SHALL BE CHOSEN ACCORDING TO CUSTOMER SPECIFIC REQUIREMENT LIST*
 - BUSHING SHALL BE INSPECTED ACCORDING TO HW T. KM 015
 - GREASING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- ROTATIONAL TORQUE: 0.55Nm
- INITIAL TORQUE VALUE: 14 Nm (UNLOADED)
 RUNNING TORQUE VALUE: 1.5-5 Nm (UNLOADED)



ITEM	QTY	PART CODE	PART NAME	(MATERIAL)	(DESCRIPTION)
06	1	AB00483-083HD	(BUSHING)	*	(RUBBER HARDNESS 80AS SHOREA)
07	1	KS*	(METAL RING)		*
06	1	BS*	(CLAMPING RING)		*
05	1	TL*	(SEALING BOOT)		*
04	1	AK36000-*	(BOTTOM CAP)	SI37	*
03	1	BA13146-03*	(BALL PIN)	41Cr4	(HARDNESS:102(10H)
02	1	AY06317-R01	(BOTTOM SEAT)	POM	(HARDENED TO 26-32 HRC BEFORE MACH)
01	1	DK10885-03*	(TICA BODY (MACHINED))	EN AW 6082 T6	(HARDNESS : 10AS SHORE D)
					(HARDENED TO 102(10 HB)

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany

[illegible]

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED, REPRODUCED
WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.

ALL RIGHTS RESERVED. THE DRAWING AND THE INFORMATION CANNOT BE USED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF WULF GAERTNER AUTOPARTS A.G.



GENERAL INFORMATION :

- UNSPECIFIED TOLERANCE SHALL CONFORM TO D1N718mm.
 - IF WEIGHT INFORMATION HAS NOT BEEN SPECIFIED ON THE DRAWING, THE WEIGHT INFORMATION SHOULD BE TAKEN FROM THE ERP SYSTEM.
 - IF COATING INFORMATION IS NOT MENTIONED ON THE DRAWING, THE COATING INFORMATION FOR EACH CODE AT THE PRODUCT LIST, COATING LIST, SHALL BE USED FOR THE CORRESPONDING STRUCTURE.
 - COATING INFORMATION WILL BE ACCORDANCE WITH ES 901 DOCUMENTATION.
 - COLOR INFORMATION WILL BE ACCORDANCE WITH ES 901 DOCUMENTATION.
 - DIMENSIONS OF DOCUMENTATION SHALL BE PROVIDED FROM LIST 024.
 - ALL COMPONENTS CODES ARE DEFINED AT PRODUCT STRUCTURES.
 - IF CUSTOMER INFO AND PRODUCTION DATE (TRACEABILITY MARK) ARE NOT SPECIFIED IN DRAWING WILL BE PLACED ACCORDING TO CUSTOMER MARKING UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 - MARKING SURFACES IN THE PART IS IN ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
 - NO CRACKS AND SURFACES ARE ALLOWED AT ALL AROUND CLOSING AREA.
 - GREASING MUST BE ACCORDANCE WITH CUSTOMER STANDARDS.
- Ⓢ GREASING MUST BE 2 gram ± 0.5 gram
- Ⓢ BREAKAWAY TORQUE VALUE 14 Nm (UNLOADED)
- Ⓢ RUNNING TORQUE VALUE 2-4 Nm (UNLOADED)



4	1	AK25005	BOTTOM CAP	SI37	0.013Kg	{HARDNESS 100± 0HB}
3	1	IG10P12-01	HOUSING	SAE1040	-kg	{HARDNESS: 80-200 HB}
2	1	IA01703-03	BALLPIN	41Cr4	0.15kg	{HARDENED TO 28-32 HRC (BEFORE MACH)}
1	1	AY012702	(BOTTOM SEAT)	POLYACETAL	0.006kg	{HARDNESS: 80±3 SHORE D}
NO	QTY	(PART CODE)	(PART NAME)	(MATERIAL)	(WEIGHT)	(DESCRIPTION)

RING SPLIT PIN PIN		SCREW WRENCH ALLEN WRENCH NUT		CRITICAL DIMENSIONS SAFETY CRITICAL DIMENSIONS CIRCULARITY CIRCULAR RUNOUT		CYLINDRICITY FORM PARALLELISM		STRAIGHTNESS CONCENTRICITY PROFILE OF A LINE		FLATNESS PERPENDICULARITY ANGULARITY		PROFILE OF A SURFACE SYMMETRY TOTAL RUNOUT	
CAD SYSTEM				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER				PART CODE		53-16 010 0004			
				WEIGHT FORMAT SCALE				TITLE		BALL JOINT			
11 Kg A4 1:1				Germany									

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany

Germany

BALL JOINT

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Jegyzőkönyvek

Folyadékbehatolásos vizsgálatok, vegyelemzés, geometriai méretellenőrzés,
keménységmérés, szakító vizsgálatok

Autó típusa	Alkatrész típusa	Meyle azonosító szám	Gyári-eredeti azonosító szám
Ford C-max II. (12/10-)	Nyomtávrúd- gömbcsukló	716 020 0026	1 780 103
Honda Civic VIII. (09/05- 02/12)	Nyomtávrúd- gömbcsukló	31-16 020 0004	53540-SMG-003
Citroen C2/C3/Pluriel (02/02-09/05)	Nyomtávrúd	11-16 031 0009	3812.E1
VW Crafter 30- 35, 30-50 (04.06.-)	Nyomtávrúd	116 031 0013	2EO 713 491
Skoda Fabia II. (12/06-)	Lengőkar	116 050 0093	6RO 407 151 E
Audi A6L (C6) (03/05-12/11)	Lengőkar	116 050 0064/HD	4FO 407 694 H
Land Rover Discovery III (07/04-09/09)	Függesztő gömbcsukló	53-16-010 0004	RBK500170
Mini II. (10/06- 07/10)	Függesztő gömbcsukló	316 010 0009	31 12 6 772 304

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE

MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.

The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL
FARBEINDRINGVERFAHREN

JEGYZŐKÖNYV
FOLYADÉKBEHATOLÁSOS VIZSGÁLAT

REPORT OF
DYE PENETRANT TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 3452-1
Anyagminőség jele: Werkstoff: Material:	41Cr4	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	MSZ EN 1371-2: 2015 1. minőségi osztály
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum / -platz : Date / place of examination	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Változó. Lásd a vizsgálat terjedelménél.	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Tisztított, fémtiszta

Eljárás: Verfahren: szinkontraszt Method:	Megvilágítás: Beleuchtung: mesterséges Lighting:	Megvilágítás erőssége: Beleuchtungsstärke: Power of Lighting:	Felület hőmérséklete: Oberflächen temperatur: Surface temperature:
		> 500 lx	24 °C
Hőmérséklet mérő: Thermometer: Thermometer:	Testo 452	Gyártási szám: Produkt Nr.: Product No.:	20819580136 GB
Behatoló / Gyártó: Eindringmittel: Penetrant / Manufacturer:	MR® Chemie Gmbh	Megvilágítás mérő: Beleuchtungsstärkemesser: Illuminance meter:	BBC Goerz MX4
Behatoló típusa: Eindringmittel, Art: / Hersteller Penetrant type:	☐ I ☐ II ☒ III	Megnevezés: Bezeichnung: Designation:	MR 68C
Közbenső tisztító / Gyártó: Zwischenreiniger / Hersteller: Excess penetr. remover / Manufacturer:	MR® Chemie Gmbh	Megnevezés: Bezeichnung: Designation:	MR 85
Közbenső tisztító, típusa: Zwischenreiniger, Verfahren: Excess penetr. remover, Method:	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E	Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:	B:68C/1026A
Előhívó / Gyártó: Entwickler / Hersteller: Developer / Manufacturer:	MR® Chemie Gmbh	Megnevezés: Bezeichnung: Designation:	MR 70
Előhívó típusa: Entwickler, Art: Developer type:	☐ a ☐ b ☐ c ☒ d ☐ e	Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:	70107A
Vizsgálat terjedelme: Prüfumfang: Extend of testing:	☐ Víz / Wasser / Water		

Alkatrész típusa	Meyle azonosító szám	Gyári-eredeti azonosító szám	Megvizsgált területek
Ford nyomtávrúd-gömbcsukló	716 020 0026	1 780 103	Foglalat felülete, szétszerelés előtt és a gömbcsap felület szétszerelés után 100%, 2-2db
Honda nyomtávrúd-gömbcsukló	31-16 020 0004	53540-SMG-003	
Citroen nyomtávrúd	11-16 031 0009	3812.E1	Nyomtávrúd felülete, szétszerelés után 100%, 2-2db
VW nyomtávrúd	116 031 0013	2EO 713 491	
Audi lengőkar	116 050 0064/HD	4FO 407 694 H	Összekötő rúd felülete, szétszerelés előtt és a gömbcsap felülete szétszerelés után 100%, 2-2db
Land-Rover függesztő-gömbcsukló	53-16-010 0004	RBK500170	
Mini függesztő-gömbcsukló	316 010 0009	31 12 6 772 304	Foglalat felülete, szétszerelés előtt és a gömbcsap felület szétszerelés után 100%, 2-2db

Eredmény és értékelés: Ergebnis und Beurteilung: Result of test:	A vizsgálat során felületre nyitott anyagfolytonossági hiányra utaló indikációt nem találtunk. Az összes felület megfelel az értékelési előírás követelményeinek.
---	--

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.:	2016-PT-472-001#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	PT3 (PT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	PT1 (PT30109 50101)				

AV 31-B_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal:1/1

PROTOKOLL
CHEMISCHE ANALYSE

JEGYZŐKÖNYV
VEGYELEMZÉS

REPORT
CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömbcsap	Gyári - 11 (1780 103)	0,395	0,241	0,049	0,044	0,86	1,10	0,282	0,092	0,088	0,028	0,020
	Meyle - 12 (716 020 0026)	0,397	0,274	0,050	0,044	0,82	1,14	0,281	0,082	0,101	0,017	0,019
	41Cr4 EN10083/3 WNR.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári - 27 (1780 103)	0,395	0,315	0,052	0,044	1,13	0,191	0,286	0,084	0,088	0,026	0,100
	Meyle - 26 (716 020 0026)	0,405	0,257	0,052	0,044	0,83	0,162	0,287	0,130	0,355	0,010	0,013
	SAE1040 ASTMA108 WNR.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-VE-472-001#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE

MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B

PROTOKOLL CHEMISCHE ANALYSE

JEGYZŐKÖNYV VEGYELEMZÉS

REPORT CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömbcsap	Gyári - 3 (53540-SMG-003)	0,389	0,256	0,047	0,043	0,80	1,07	0,301	0,176	0,183	0,031	0,020
	Meyle - 4 (31-16 020 0004)	0,396	0,265	0,047	0,044	0,81	1,02	0,282	0,065	0,006	0,023	0,018
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9- 1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári -22 (53540-SMG-003)	0,403	0,254	0,052	0,044	0,84	0,229	0,285	0,045	0,021	0,029	0,015
	Meyle - 23 (31-16 020 0004)	0,405	0,254	0,052	0,044	0,88	0,114	0,286	0,069	0,092	0,010	0,012
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Gémes György András (VT30101010102U)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-VE-472-002#00
--	---	--	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------	--	--------------------

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

PROTOKOLL
CHEMISCHE ANALYSE

JEGYZŐKÖNYV
VEGYELEMZÉS

REPORT
CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Citroen nyomtávrúdak.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Összekötő rúd	Gyári - 9 (3812.E1)	0,392	0,264	0,048	0,044	0,84	1,22	0,280	0,071	0,030	0,026	0,019
	Meyle - 10 (11-16 031 0009)	0,394	0,260	0,049	0,044	0,76	0,94	0,281	0,063	0,077	0,019	0,017
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári - 19 (3812.E1)	0,404	0,248	0,049	0,044	0,72	0,182	0,291	0,136	0,193	0,042	0,012
	Meyle - 18 (11-16 031 0009)	0,408	0,273	0,049	0,044	0,78	0,174	0,287	0,103	0,106	0,033	0,012
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

TÜV Rheinland InterCert Kft.
 1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Génes György András (VT30101010102Ü)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-VE-472-003#00
--	---	--	---	-----------------------------------	---------------	--	--------------------

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
 A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
 Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

PROTOKOLL
CHEMISCHE ANALYSE

JEGYZÖKÖNYV
VEGYELEMZÉS

REPORT
CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. VW nyomtávrúdak.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Összek ötő rúd	Gyári - 1 (2E0 713 491)	0,395	0,333	0,050	0,044	1,13	0,20	0,285	0,066	0,023	0,021	0,115
	Meyle - 2 (116 031 0013)	0,398	0,270	0,049	0,044	0,75	0,92	0,282	0,053	0,029	0,026	0,019
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglalta t	Gyári - 20 (2E0 713 491)	0,396	0,239	0,049	0,045	0,69	0,093	0,287	0,055	0,009	0,060	0,010
	Meyle - 21 (116 031 0013)	0,384	0,268	0,049	0,044	0,67	0,126	0,287	0,075	0,058	0,036	0,013
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

TÜV Rheinland InterCert Kft.
 1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Gémes György András VT3 (VT30101010102U)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György VT3 (VT30108100101)	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.:	2016-VE-472-004#00
--	--	--	--	-----------------------------------	---------------	---	--------------------

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
 A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
 Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

PROTOKOLL
CHEMISCHE ANALYSE


JEGYZŐKÖNYV
VEGYELEMZÉS

REPORT
CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Skoda lengőkarok.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Lemez	Gyári - 30 (6R0 407 151 E)	0,379	0,297	0,053	0,044	1,34	0,095	0,305	0,075	0,015	0,059	0,021
	Meyle - 31 (116 050 0093)	0,381	0,229	0,055	0,045	0,84	0,074	0,286	0,065	0,026	0,037	0,018
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9- 1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Gémes György András  VT3 (VT30101010102U)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György  VT3 (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.:	2016-VE-472-005#00
--	---	--	---	-----------------------------------	---------------	---	--------------------

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

PROTOKOLL
CHEMISCHE ANALYSE

JEGYZŐKÖNYV
VEGYELEMZÉS

REPORT
CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Audi lengőkarok.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V	Fe	Mg
		Tartalom tömegszázalék [%]												
Gömb csap	Gyári - 13 (4F0 407 694 H)	0,394	0,237	0,049	0,044	0,83	1,23	0,280	0,093	0,088	0,030	0,016	-	-
	Meyle - 14 (116 050 0064/HD)	0,396	0,262	0,050	0,044	0,79	0,92	0,281	0,088	0,062	0,011	0,014	-	-
	41Cr4 EN10083/3 W Nr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9- 1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1	-	-
TCA body	Gyári - 29 (4F0 407 69 4 H)	-	1,15	-	-	0,83	0,171	-	<0,005	0,032	96,6	0,016	0,191	0,79
	Meyle - 28 (116 050 0064/HD)	-	0,76	-	-	0,58	0,040	-	<0,005	0,066	97,5	0,019	0,164	0,80
	EN AW 6082 T6	-	0,7- 1,3	-	-	0,4-1	≤0,25	-	-	≤0,1	-	≤0,1	≤0,5	0,6-1,2

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Gémes György András VT3 (VT30101010102Ü)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György VT3 (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.:	2016-VE-472-006#00
--	--	--	--	-----------------------------------	---------------	---	--------------------

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

PROTOKOLL
CHEMISCHE ANALYSE

JEGYZŐKÖNYV
VEGYELEMZÉS

REPORT
CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Land Rover függesztő-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömb- csap	Gyári - 7 (RBK500170)	0,394	0,244	0,047	0,044	0,85	1,08	0,28	0,068	0,037	0,029	0,019
	Meyle - 8 (53-16 010 0004)	0,392	0,289	0,047	0,044	0,87	1,19	0,28	0,070	0,052	0,035	0,017
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9-1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglat t	Gyári - 16 (RBK500170)	0,397	0,261	0,050	0,044	0,67	0,065	0,287	0,045	0,003	0,045	0,011
	Meyle - 17 (53-16 010 0004)	0,405	0,268	0,049	0,044	0,82	0,229	0,289	0,126	0,240	0,013	0,013
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gemes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:		Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)	2016. 08. 03.		2016-VE-472-007#00	

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

PROTOKOLL
CHEMISCHE ANALYSE

JEGYZÖKÖNYV
VEGYELEMZÉS

REPORT
CHEMICAL ANALYSIS

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Mini függesztő-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	AV 31-12 munkautasítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgáló készülék: Prüfgerät: Testinstrument:	SPECTRO Spectrotest-M elem analízátor (S/N: 4P0101) Olympus XRF-Delta (S/N: 511788)		

Típus		C	Si	P	S	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	V
		Tartalom tömegszázalék [%]										
Gömb- csap	Gyári - 5 (31 12 6 772 304)	0,394	0,237	0,047	0,044	0,83	1,27	0,280	0,095	0,098	0,029	0,018
	Meyle - 6 (316 010 0009)	0,394	0,273	0,048	0,044	0,82	1,15	0,281	0,081	0,109	0,019	0,019
	41Cr4 EN10083/3 WNr.: 1.7035	0,38- 0,45	≤0,4	≤0,025	≤0,035	0,6- 0,9	0,9- 1,2	≤0,15	≤0,3	≤0,3	≤0,1	≤0,1
Foglaltat	Gyári - 24 (31 12 6 772 304)	0,424	0,267	0,051	0,045	0,84	0,190	0,286	0,042	0,019	0,032	0,010
	Meyle - 25 (316 010 0009)	0,420	0,254	0,053	0,044	0,80	0,075	0,286	0,070	0,054	0,014	0,010
	SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	0,37- 0,44	≤0,4	≤0,04	≤0,05	0,6- 0,9	≤0,3	≤0,15	≤0,4	≤0,3	≤0,1	≤0,1

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-VE-472-008#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102U)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-J_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

PROTOKOLL VISUELLE PRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLAT

REPORT VISUAL TESTING


Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Ford nyomtávruód-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 13018: 2001 MSZ EN ISO 13018: 2001/A1: 2004
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	-	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Fémtisztá
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Gyári azonosító szám: 1 780 103. Meyle azonosító szám: 716 020 0026.	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC

Vizsgálati mód: Verfahren: Method:		Közvetlen, helyi		Megvilágítás: Beleuchtung: Illumination:		Mesterséges	
Megvilágítás mérő: Beleuchtungsstärkemesser: Illuminance meter:		BBC Goerz MX4		Gyártási szám: Produkt Nr.: Product No.:		M12424917	
Mérőeszközök: Meßgeräten: Measuring instruments:		TESA Koordináta-mérőgép. Digitális mérleg MICRA.		Segédeszközök: Hilfsmitteln: Devices:		Befogók, mérőhasábok.	
						Megvilágítás erőssége: Beleuchtungsstärke: Power of Lighting:	
						>500lx	

Vizsgálat terjedelme:

Prüfumfang:
Extend of testing:

Az alábbi rajz szerinti méretek ellenőrzése.



Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmigt:  Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: (VT30101010102Ü) Qualification:	Vizsgálta: Auguszt György Prüfer:  Tested by: Képesítés: VT3 Qualifizierung: (VT30108430101) Qualification:	Dátum: 2016. 08. 03. Datum: Datum:	Jegyzőkönyv száma: 2016-VT-472-001#00 Protokoll Nr.: Report No.:
--	---	---	---

Vizsgálat eredménye:

Prüfergebnis:
Result of test:

Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók.

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
110±1	110,00	110,60
22±0,5	23,50	21,90
18±1	18,66	18,80
20,8±1	22,06	21,12
22,5±0,05	22,92	22,54
27,7±1	28,72	27,50
29±1,5	29,6	28,7
Ø12,37+0/-0,03	12,29	12,36
Ø16,12+0/-0,03	16,06	16,60
Ø11,8+0,1/-0	11,58	11,84
SØ25	22,00	25,00
M16x1,5 6H	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M10x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

TÜV Rheinland InterCert Kft.
I.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Vizsgálta: August György Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.: 2016-VT-472-001#00
--	--	--	---

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

REPORT VISUAL TESTING

Vizsgálat terjedelme:
 Prüfumfang:
 Extend of testing:

Az alábbi rajz szerinti méretek ellenőrzése.

Technical drawing of a pressure washer lance assembly. The drawing includes a side view, a cross-section B-B, and a detail view of the trigger gun. Dimensions are given in mm. Key features include a trigger gun with a 1:8 taper, a lance with a 1:8 taper, and a detail view of the trigger gun showing a 1:8 taper and a 1:8 taper. The drawing is labeled 'SECTION B-B' and 'DETAIL B-B'.

TÜV Rheinland InterCert Kft.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualifikation: (VT30101010102Ú)	Vizsgálta: Augusz György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT5 Qualifizierung: Qualifikation: (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.: 2016-VT-472-002#00
---	--	---	---

Vizsgálat eredménye:

Prüfergebnis:
Result of test:

Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók.

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
197,5±1	198,02	196,95
96,5±1	97,04	96,55
16,5±1	19,42	18,72
22±1	21,98	21,45
25±1	25,22	25,18
11,6±0,05	11,56	11,56
29,5±1	29,95	29,60
Ø13,65+0/-0,03	13,65	13,69
Ø15,1+0/-0,03	15,07	15,09
Ø12,6+0,1/-0	12,50	12,62
SØ22	20,09	21,98
M14x1,5 6H	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M12x1,25 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30101010102U)	Vizsgálta: August György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.: 2016-VT-472-002#00
---	--	---	--

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM
LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
 Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
 The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



*H-1132 Budapest,
 Váci út 48/A-B.*

PROTOKOLL
VISUELLE PRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV
SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLAT


REPORT
VISUAL TESTING

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Citroen nyomtávruđ.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgy Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 13018: 2001 MSZ EN ISO 13018: 2001/A1: 2004
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	-	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Fémtiszta
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Gyári azonosító szám: 3812.E1. Meyle azonosító szám: 11-16 031 0009.	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC

Vizsgálati mód: Verfahren: Method:	Közvetlen, helyi	Megvilágítás: Beleuchtung: Illumination:	Mesterséges
Megvilágítás mérő: Beleuchtungsstärkemesser: Illuminance meter:	BBC Goerz MX4	Gyártási szám: Produkt Nr.: Product No.:	M12424917
Mérőeszközök: Meßgeräten: Measuring instruments:	TESA Koordináta-mérőgép. Digitális mérleg MICRA.	Segédeszközök: Hilfsmitteln: Devices:	Befogók, mérőhasábok.

Vizsgálat terjedelme:
 Prüfumfang:
 Extend of testing:

Az alábbi rajz szerinti méretek ellenőrzése.



TÜV Rheinland InterCert Kft.

1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Gémes György András VT3 (VT30101010102U)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György VT3 (VT3010810101)	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-VT-472-003#00
--	--	--	---	-----------------------------------	---------------	--	--------------------

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
 A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
 Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM
LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
 Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
 The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest,
 Váci út 48/A-B.

Vizsgálat eredménye:

Prüfergebnis:
 Result of test:

Citroen nyomtávrúd

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
235,5±1	236,3	235,8
16,3±1	16,16	15,94
14,7+1/-0	13,76	14,62
78,5±1	78,58	77,80
12,4±0,5	12,28	12,42
20±1	16,88	19,58
50,5±1	51,24	51,06
47,5+1/-0	46,74	47,22
SW13x6	13,18	13,04
Ø10+0,1/-0	9,32	10,28
Ø15±0,1	17,18	14,96
Ø14,4±0,1	14,47	14,42
Ø14,3±0,1	14,31	14,29
SØ25	24,00	25,00
M14x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M12x1 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

TÜV Rheinland InterCert Kft.
 1.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehniger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30101010102U)	Vizsgálta: August György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT Qualifizierung: Qualification: (VT3010810101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.: 2016-VT-472-003#00
---	--	---	---

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
 A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
 Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM
LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálatlaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest,
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL
VISUELLE PRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV
SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLAT


REPORT
VISUAL TESTING

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. VW nyomtávrúd.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 13018: 2001 MSZ EN ISO 13018: 2001/A1: 2004
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	-	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Fémtiszta
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Gyári azonosító szám: 2EO 713 491 Meyle azonosító szám: 116 031 0013.	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC

Vizsgálati mód: Verfahren: Method:	Közvetlen, helyi	Megvilágítás: Beleuchtung: Illumination:	Mesterséges
Megvilágítás mérő: Beleuchtungsstärkemesser: Illuminance meter:	BBC Goerz MX4	Gyártási szám: Produkt Nr.: Product No.:	M12424917
Mérőeszközök: Meßgeräten: Measuring instruments:	TESA Koordináta-mérőgép. Digitális mérleg MICRA.	Segédeszközök: Hilfsmitteln: Devices:	Befogók, mérőhasábok.

Vizsgálat terjedelme:
Prüfumfang:
Extend of testing:

Az alábbi rajz szerinti méretek ellenőrzése.



TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Gémes György András VT3 (VT30101010102U)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György VT3 (VT30108130101)	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-VT-472-004#00
--	--	--	--	----------------------------------	---------------	--	--------------------

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/2

Vizsgálat eredménye:

Prüfergebnis:
Result of test:

VW nyomtávrúd

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
395,2±1,5	396,88	395,16
21,5±0,5	21,10	22,04
17±0,5	16,42	17,64
98,1±1	98,69	98,31
18,3+0,5/-0	18,68	18,68
24,5±1	22,10	24,85
44±1	45,78	44,30
64±1	63,08	64,65
Ø11,8+0,1/-0	11,05	11,80
Ø18,7±0,1	18,60	18,65
Ø17,4±0,1	17,34	17,25
Ø16,7±0,1	16,65	16,65
Ø28+0,1/-0	28,05	28,10
SØ29	28,00	29,00
M18x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
M16x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30101010102U)	Vizsgálta: Augusti György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.: 2016-VT-472-004#00
---	---	---	--

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!


(rev.2015.02.17-től)

PROTOKOLL
VISUELLE PRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV
SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLAT

REPORT
VISUAL TESTING

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Skoda lengőkar.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 13018: 2001 MSZ EN ISO 13018: 2001/A1: 2004
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	-	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Fémtiszta
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Gyári azonosító szám: 6RO 407 151. Meyle azonosító szám: 116 050 0093.	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC
Vizsgálati mód: Verfahren: Method:	Közvetlen, helyi	Megvilágítás: Beleuchtung: Illumination:	Mesterséges
Megvilágítás mérő: Beleuchtungsstärkemesser: Illuminance meter:	BBC Goerz MX4	Gyártási szám: Produkt Nr.: Product No.:	M12424917
Mérőeszközök: Meßgeräten: Measuring instruments:	TESA Koordináta-mérőgép. Digitális mérleg MICRA.	Segédeszközök: Hilfsmitteln: Devices:	Befogók, mérőhasábok.
Vizsgálat terjedelme: Prüfumfang: Extend of testing:	Az alábbi rajz szerinti méretek ellenőrzése.		



TÜV Rheinland InterCert Kft.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Dr. Gémes György András V13 (VT30101010102U)	Vizsgálta: Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	Auguszt György VT3 (VT3010810101)	Datum: Datum: Date:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.:	2016-VT-472-005#00
--	--	--	---	----------------------------------	---------------	---	--------------------

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Vizsgálat eredménye:

Prüfergebnis:
Result of test:

Skoda lengőkar

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
336,2±1,5	337,4	336,9
302±1,5	302,7	303,5
273,7±1,5	275,3	274,9
246±1,5	247,07	245,89
170,9±1,5	172,01	170,83
102±1	101,45	102,13
327,2±1,5	327,57	328,20
305±1,5	306,45	303,20
54±0,5	54,23	53,86
30±0,25	30,00	30,22
70,5±1,25	69,45	69,95
41±0,1	41,00	41,10
9,75±0,5	8,46	10,55
13,5+0,1/-0	12,92	23,26
44,23±0,25 (jobb)	44,32	44,44
44,23±0,25 (bal)	44,32	44,36
30±0,25	30,00	30,22
64±0,25	65,06	65,12
Ø8+0,2/-0 (1)	8,00	7,92
Ø8+0,2/-0 (2)	8,02	7,90
Ø8+0,2/-0 (3)	8,02	7,92
Ø8+0,2/-0 (4)	7,98	7,90
Ø10,6+0,2/-0 (bal)	10,56	10,38
Ø10,6+0,2/-0 (közép)	10,58	10,20
Ø10,6+0,2/-0 (jobb)	10,58	10,22
Ø12,1+0,1/-0	12,28	12,42
8°±1°	7,5	8,0

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30101010102U)	Vizsgálta: August György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.: 2016-VT-472-005#00
---	--	---	--

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/2

REPORT VISUAL TESTING

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Audi lengőkar.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund, Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253 _ 10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 13018: 2001 MSZ EN ISO 13018: 2001/A1: 2004
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	-	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Fémtisztá
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identifv No.:	Gyári azonosító szám: 4FO 407 694 H. Meyle azonosító szám: 116 050 0064/HD.	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC

Vizsgálati mód: Verfahren: Method:		Közvetlen, helyi		Megvilágítás: Beleuchtung: Illumination:		Mesterséges	
Megvilágítás mérő: Beleuchtungsstärkemesser: Illuminance meter:		BBC Goerz MX4		Gyártási szám: Produkt Nr.: Product No.:		M12424917	
Mérőeszközök: Meßgeräten: Measuring instruments:		TESA Koordináta-mérőgép. Digitális mérleg MICRA.		Segédeszközök: Hilfsmitteln: Devices:		Befogók, mérőhasábok.	
				Megvilágítás erőssége: Beleuchtungsstärke: Power of Lighting:		>500lx	

[illegible]

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30101010102Ü)	Vizsgálta: Auguszt György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.: 2016-VT-472-006#00
---	---	---	---

Vizsgálat eredménye:

Prüfergebnis:
Result of test:

Audi lengőkar

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
392±1	391,5	392,5
14±0,5	14,44	16,54
80±0,1	80,00	80,05
27±0,5	26,46	27,12
29,5+/-0	28,08	29,58
32,5±1	32,18	32,46
26,5±0,05	26,54	26,58
35±0,5	35,06	35,34
Ø18,4+0/-0,03	18,39	18,40
Ø22,73+0/-0,03	22,72	22,70
Ø18,04+0,1/-0	18,08	18,08
Ø12,1+0,2/-0	12,12	12,12
M14x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
SØ30	29,98	29,98

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30101010102Ú)	Vizsgálta: Augusti György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokol Nr.: Report No.: 2016-VT-472-006#00
---	---	---	--

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM
LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
 Ein von NAT unter Zertifikalnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium,
 The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest,
 Váci út 48/A-B.

Vizsgálat eredménye:

Prüfegergebnis:
 Result of test:

Land Rover függesztő-gömbcsukló

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
57±1	56,12	56,78
33,5±1	32,88	33,84
30±1	31,02	30,65
21,5±0,05	21,98	21,62
12±0,2	12,50	12,12
2+0,5/-0	2,06	2,04
Ø13,7+0/-0,03	13,69	13,70
Ø17,3+0/-0,03	17,32	17,28
Ø41,6±0,1	41,65	41,70
Ø39,4±0,1	39,60	39,74
Ø42,4+0,05/-0	42,45	42,44
Ø40±0,1	38,14	40,50
Ø56,5±0,2	56,04	56,45
Ø51,5±0,5	51,42	51,74
M12x1,75 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
SØ27	26,96	27,02
Ø13,9+0,1/-0	13,82	13,94

TÜV Rheinland InterCert Kft.
 1.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: Qualifizierung: Qualification: VT3 (VT30101010102U)	Vizsgálta: August György Prüfer: Tested by: Képesítés: Qualifizierung: Qualification: VT3 (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.: 2016-VT-472-007#00
--	---	---	---

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
 A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
 Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

PROTOKOLL
VISUELLE PRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV
SZEMREVÉTELEZÉSES VIZSGÁLAT


REPORT
VISUAL TESTING

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Mini függesztő-gömbcsukló.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 13018: 2001 MSZ EN ISO 13018: 2001/A1: 2004
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	-	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Fémtiszt
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Gyári azonosító szám: RBK500170. Meyle azonosító szám: 53-16-010 0004.	A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC

Vizsgálati mód: Verfahren: Method:		Közvetlen, helyi		Megvilágítás: Beleuchtung: Illumination:		Mesterséges					
Megvilágítás mérő: Beleuchtungsstärkemesser: Illuminance meter:		BBC Goerz MX4		Gyártási szám: Produkt Nr.: Product No.:		M12424917		Megvilágítás erőssége: Beleuchtungsstärke: Power of Lighting:		>500lx	
Mérőeszközök: Meßgeräten: Measuring instruments:		TESA Koordináta-mérőgép. Digitális mérleg MICRA.				Segédeszközök: Hilfsmitteln: Devices:		Befogók, mérőhasábok.			

Vizsgálat terjedelme:
Prüfumfang:
Extend of testing:

Az alábbi rajz szerinti méretek ellenőrzése.



TÜV Rheinland InterCert Kft.

1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-VT-472-008#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT301010102U)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT3010813001)				

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/2

Vizsgálat eredménye:

Prüfergebnis:
Result of test:

Mini függesztő-gömbcsukló

Előírás a rajz alapján [mm]	Mért érték Gyári [mm]	Mért érték Meyle [mm]
32,35±0,25	32,48	32,38
17,2±0,2	17,14	17,30
14,2±0,1	14,42	14,26
45±0,5	45,02	45,00
Ø14,2±0,1	14,28	24,48
Ø16,4+0/-0,03	16,40	16,33
Ø15,4+0,1/-0	15,50	15,42
21,1±0,05	22,72	21,28
21±1	21,72	21,12
23,3±1	24,14	23,54
16±0,5	16,38	16,14
M12x1,5 6g	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő	Menetfésű alapján a menet geometriája megfelelő
SØ25	25,02	25,00
79,6°±1°	79,05	79,42

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Dr. Gémes György András Genehmiger: Approved: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30101010102Ü)	Vizsgálta: August György Prüfer: Tested by: Képesítés: VT3 Qualifizierung: Qualification: (VT30108130101)	Dátum: Datum: Datum: 2016. 08. 03.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.: 2016-VT-472-008#00
---	--	---	---

AV 31-A_5_2

A jegyzőkönyv összesen 2 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/2

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE

MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.

The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók.	
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.	
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.	
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter	
Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:		93351253_10 / 472	
A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György	
Méret: Abmessung Dimension:		-	
Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		ASTM A1038: 2013	
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4 / SAE1040	
Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás	
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó, lásd lent.	
Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:		22°C	
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	
Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:		Fémtiszt, csiszolt	
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		GE MIC-10, HV1-es szonda	
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-	
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:			
☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL			
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	Átlagérték Mittelwert Average value
Gömbcsap, gyári – 11 Azonosító: 1 780 103	BM	34,0 33,1 31,1	32,7
Gömbcsap, Meyle – 12 Azonosító: 716 020 0026	BM	32,4 34,1 33,8	33,4
Előírás a rajz szerint	BM	28-32[HR _c]	
Foglalat, gyári – 27 Azonosító: 1 780 103	BM	254 256 246	252
Foglalat, Meyle – 26 Azonosító: 716 020 0026	BM	255 243 255	251
Előírás a rajz szerint	BM	180-200 [HB]	
1)	Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:	BM(A), BM(B)	
	Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:	HAZ(A); HAZ(B)	
	Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:	WM	

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-001#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE

MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung Dimension:	-	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	ASTM A1038: 2013
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	41Cr4 / SAE1040	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Változó, lásd lent.	Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:	22°C
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:	Fémtiszt, csiszolt
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:	GE MIC-10, HV1-es szonda	Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:	☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL		
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	Átlagérték Mittelwert Average value
Gömbcsap, gyári – 3 Azonosító: 53540-SMG-003	BM	33,7 34,9 34,0	34,2
Gömbcsap, Meyle – 4 Azonosító: 31-16 020 0004	BM	37,4 37,9 37,8	37,7
Előírás a rajz szerint	BM	28-32[HR _c]	
Foglalat, gyári – 22 Azonosító: 53540-SMG-003	BM	228 236 237	234
Foglalat, Meyle – 23 Azonosító: 31-16 020 0004	BM	213 235 244	231
Előírás a rajz szerint	BM	180-200 [HB]	
1) Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:	BM(A), BM(B)		
Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:	HAZ(A); HAZ(B)		
Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:	WM		

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-002#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102U)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Citroen nyomtávrúdak.	
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.	
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.	
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter	
Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:		93351253_10 / 472	
A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György	
Méret: Abmessung Dimension:		-	
Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		ASTM A1038: 2013	
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4 / SAE1040	
Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás	
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó, lásd lent.	
Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:		22°C	
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	
Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:		Fémtiszt, csiszolt	
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		GE MIC-10, HV1-es szonda	
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-	
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:			
☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL			
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	Átlagérték Mittelwert Average value
Összekötő rúd, gyári – 9 Azonosító: 3812.E1	BM	38,2 37,8 38,7	38,2
Összekötő rúd, Meyle – 10 Azonosító: 11-16 031 0009	BM	38,3 36,9 34,1	36,4
Előírás a rajz szerint	BM	28-32[HR _c]	
Foglalat, gyári – 19 Azonosító: 3812.E1	BM	218 228 233	226
Foglalat, Meyle – 18 Azonosító: 11-16 031 0009	BM	253 234 240	242
Előírás a rajz szerint	BM	180-200 [HB]	
1) Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:	BM(A), BM(B)		
Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:	HAZ(A); HAZ(B)		
Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:	WM		

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-003#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium,
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium,
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. VW nyomtávrúdak.	
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.	
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.	
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter	
Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:		93351253_10 / 472	
A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		August György	
Méret: Abmessung Dimension:		-	
Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		ASTM A1038: 2013	
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4 / SAE1040	
Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás	
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó, lásd lent.	
Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:		22°C	
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	
Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:		Fémtiszt, csiszolt	
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		GE MIC-10, HV1-es szonda	
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-	
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:			
☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL			
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	
Átlagérték Mittelwert Average value			
Összekötő rúd, gyári – 1 Azonosító: 2E0 713 491	BM	36,5 40,6 39,2	38,8
Összekötő rúd, Meyle – 2 Azonosító: 116 031 0013	BM	39,1 39,9 37,2	38,7
Előírás a rajz szerint	BM	28-32[HR _c]	
Foglalat, gyári – 20 Azonosító: 2E0 713 491	BM	210 203 206	206
Foglalat, Meyle – 21 Azonosító: 116 031 0013	BM	196 194 207	199
Előírás a rajz szerint	BM	180-200 [HB]	
1)	Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:		
	BM(A), BM(B)		
	Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:		
HAZ(A); HAZ(B)			
Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:			
WM			

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	August György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-004#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30101010102U)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT3010810101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgáolólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Skoda lengőkarok.	
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.	
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.	
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter	
Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:		93351253_10 / 472	
A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György	
Méret: Abmessung Dimension:		-	
Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		ASTM A1038: 2013	
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		S355MC	
Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás	
Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:		22°C	
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó, lásd lent.	
Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:		Fémtiszt, csiszolt	
Vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		GE MIC-10, HV1-es szonda	
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-	
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:			
☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL			
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	Átlagérték Mittelwert Average value
Gyári – 30 Azonosító: 6R0 407 151 E	BM	236 232 245	238
Meyle – 31 Azonosító: 116 050 0093	BM	177 188 181	182
Előírás a rajz szerint	BM	150-250 [HB]	
1)	Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:		
	BM(A), BM(B)		
	Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:		
HAZ(A); HAZ(B)			
Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:			
WM			

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-005#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Audi lengőkarok.	
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.	
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.	
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter	
Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:		93351253_10 / 472	
A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Augustz György	
Méret: Abmessung Dimension:		-	
Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		ASTM A1038: 2013	
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4 / 6082 T6	
Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás	
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó, lásd lent.	
Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:		22°C	
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	
Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:		Fémtiszt, csiszolt	
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		GE MIC-10, HV1-es szonda	
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-	
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:			
☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL			
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye ¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	
Gömbcsap, gyári – 13 Azonosító: 4F0 407 694 H	BM	38,8 39,3 39,7	Átlagérték Mittelwert Average value 39,3
Gömbcsap, Meyle – 14 Azonosító: 116 050 0064/HD	BM	40,3 37,2 37,4	38,3
Előírás a rajz szerint	BM	28-32[HR _c]	
Összekötő rúd, gyári – 29 Azonosító: 4F0 407 694 H	BM	142 136 138	139
Összekötő rúd, Meyle – 28 Azonosító: 116 050 0064/HD	BM	136 144 144	141
Előírás a rajz szerint	BM	100±10 [HB]	
1) Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:	BM(A), BM(B)		
Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:	HAZ(A); HAZ(B)		
Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:	WM		

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Augustz György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-006#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30108130101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Land-Rover függesztő-gömbcsuklók.	
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.	
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.	
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter	
Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:		93351253_10 / 472	
A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György	
Méret: Abmessung Dimension:		-	
Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		ASTM A1038: 2013	
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4 / SAE1040	
Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás	
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó, lásd lent.	
Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:		22°C	
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz : Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	
Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:		Fémtiszt, csiszolt	
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		GE MIC-10, HV1-es szonda	
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-	
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:			
☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL			
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	Átlagérték Mittelwert Average value
Gömbcsap, gyári – 7 Azonosító: RBK 500 170	BM	32,6 33,2 30,5	32,1
Gömbcsap, Meyle – 8 Azonosító: 53-16 010 0004	BM	36,1 35,7 36,1	36,0
Előírás a rajz szerint	BM	28-32[HR _c]	
Foglat, gyári – 16 Azonosító: RBK 500 170	BM	180 181 194	185
Foglat, Meyle – 17 Azonosító: 53-16 010 0004	BM	205 208 212	208
Előírás a rajz szerint	BM	180-200 [HB]	
1)	Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:	BM(A), BM(B)	
	Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:	HAZ(A); HAZ(B)	
	Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:	WM	

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-007#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30108130101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL HÄRTEPRÜFUNG

JEGYZŐKÖNYV KEMÉNYSÉGMÉRÉS

REPORT HARDNESS TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Mini II. függesztő-gömbcsuklók.	
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.	
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.	
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter	
Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No. / Test No.:		93351253_10 / 472	
A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György	
Méret: Abmessung Dimension:		-	
Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		ASTM A1038: 2013	
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4 / SAE1040	
Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás	
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó, lásd lent.	
Vizsgálati hőmérséklet: Prüftemperatur: Temp. of examination:		22°C	
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	
Felület állapota: Oberflächenzustand: Surface condition:		Fémtiszt, csiszolt	
Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		GE MIC-10, HV1-es szonda	
Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-	
Vizsgálati eljárás: Prüfverfahren: Test process:			
☐ HV10 ☐ HB ☐ HR ☒ UCI ☐ HL			
Jel Zeichnung Marking	Mérés helye¹⁾ Stelle der Messpunkte ¹⁾ Location of measuring ¹⁾	Mért érték Meßwert Measured value	Átlagérték Mittelwert Average value
Gömbcsap, gyári – 5 Azonosító: 31 12 6 772 304	BM	36,3 36,3 32,8	35,1
Gömbcsap, Meyle – 6 Azonosító: 316 010 0009	BM	36,1 31,6 36,1	34,6
Előírás a rajz szerint	BM	28-32[HR _c]	
Foglalat, gyári – 24 Azonosító: 31 12 6 772 304	BM	180 182 184	182
Foglalat, Meyle – 25 Azonosító: 316 010 0009	BM	183 182 184	183
Előírás a rajz szerint	BM	180-200 [HB]	
1) Alapanyag: Grundwerkstoff Base metal:	BM(A), BM(B)		
Hőhatás övezet: Übergangszone: Heat affected zone:	HAZ(A); HAZ(B)		
Varratfém: Schweißgut: Weldmetal:	WM		

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-KE-472-008#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT3010810101)				

AV 31-G_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 4 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL
ZUGVERSUCH

JEGYZŐKÖNYV
SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

REPORT
TENSILE TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Ford nyomtávrúd-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 6892-1: 2010
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	41Cr4	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:	-	Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Változó. Lásd lent.	Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:	Amsler 1033
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	Terheléstartomány: Lastbereich: Loading range:	20-40kN
Megjegyzés Bemerkung Remark	-		

Jel Zeichnung Marking	Próbatest ¹⁾ Probe ¹⁾ Sample ¹⁾	T	R _{eH}	R _{p0,2}	R _m	A ₅	Z	Megjegyzés Bemerkung Remark
		[°C]	[MPa]			[%]		
Gömbcsap, gyári – 11 Azonosító: 1 780 103	ZL	23	-	771	855	14,7	64,7	-
Gömbcsap, Meyle – 12 Azonosító: 716 020 0026	ZL	23	-	710	838	16,4	62,6	-
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	L	23	-	min660	900-1100	min14	min40	-

Lapos: Flach: Falt:	F	Hosszirányú: Längs: Longitudinal:	L
Hengeres: Zylindrisch: Cylindric:	Z	Keresztirányú: Quer: Transversal:	Q
Varratot tartalmaz: Enthält Schweißnaht/Contains welded joint:	☐	Vastagság irányú: Dickerichtung: Thickness direction:	T
Varratot nem tartalmaz: Enthält kein Schweißnaht/Doesn't contain welded joint:	☒		

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-SZ-472-001#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT301010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30108130104)				

AV 31-F_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 2 példányban készült.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!
Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE

MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Ein von NAT unter Zertifikalnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.

The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



TÜVRheinland®
Precisely Right.

H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL ZUGVERSUCH

JEGYZŐKÖNYV SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

REPORT TENSILE TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Honda nyomtávrúd-gömbcsuklók.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 6892-1: 2010
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	41Cr4 / SAE1040	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:	-	Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Változó. Lásd lent.	Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:	Amsler 1033
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	Terheléstartomány: Lastbereich: Loading range:	20-40kN
Megjegyzés Bemerkung Remark	-		

Jel Zeichnung Marking	Próbatest ¹⁾ Probe ¹⁾ Sample ¹⁾	T	R _{eH}	R _{p0,2}	R _m	A ₅	Z	Megjegyzés Bemerkung Remark
		[°C]	[MPa]			[%]		
Mercedes féktárcsák								
Gömbcsap, gyári – 3 Azonosító: 53540-SMG-003	ZL	23	-	840	928	13,7	65,2	-
Gömbcsap, Meyle – 4 Azonosító: 31-16 020 0004	ZL	23	-	838	935	14,6	63,1	-
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	L	23	-	min660	900-1100	min14	min40	-
Foglalat, gyári – 22 Azonosító: 53540-SMG-003	ZL	23	-	582	637	10,0	53,8	-
Foglalat, Meyle – 23 Azonosító: 31-16 020 0004	ZL	23	-	366	681	21,9	52,0	-
SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	L	23	-	min400	630-780	min18	min40	-
Lapos: Flach: Falt:	F		Hosszirányú: Längs: Longitudinel:					
Hengeres: Zylindrisch: Cylindric:	Z		Keresztirányú: Quer: Transversal:					
Varratot tartalmaz: Enthält Schweißnaht/Contains welded joint:	☐		Vastagság irányú:					
Varratot nem tartalmaz: Enthält kein Schweißnaht/Doesn't contain welded joint:	☒		T					

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr Gömes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-SZ-472-002#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT3010813101)				

AV 31-F_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 2 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL ZUGVERSUCH

JEGYZŐKÖNYV SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

REPORT TENSILE TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Citroen nyomtávrúdak.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 6892-1: 2010
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	41Cr4	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:	-	Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Változó. Lásd lent.	Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:	Amsler 1033
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	Terheléstartomány: Lastbereich: Loading range:	20-40kN
Megjegyzés Bemerkung Remark	-		

Jel Zeichnung Marking	Próbatest ¹⁾ Probe ¹⁾ Sample ¹⁾	T [°C]	R _{eH}	R _{p0,2}	R _m	A ₅	Z	Megjegyzés Bemerkung Remark
Mercedes féktárcsák								
Összekötő rúd, gyári – 9 Azonosító: 3812.E1	ZL	23	-	934	1054	14,6	56,5	-
Összekötő rúd, Meyle – 10 Azonosító: 11-16 031 0009	ZL	23	-	882	971	17,6	60,4	-
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	L	23	-	min660	900-1100	min14	min40	-
Lapos: Flach: Falt:	F	Hosszirányú: Längs: Longitudinel:						
Hengeres: Zylindrisch: Cylindric:	Z	Keresztirányú: Quer: Transversal:						
Varratot tartalmaz: Enthält Schweißnaht/Contains welded joint:	☐	Vastagság irányú: Dickerichtung: Thickness direction:						
Varratot nem tartalmaz: Enthält kein Schweißnaht/Doesn't contain welded joint:	☒	T						

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-SZ-472-003#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	(VT301081010101)				

AV 31-F_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 2 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL
ZUGVERSUCH

JEGYZŐKÖNYV
SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

REPORT
TENSILE TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:	Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. VW nyomtávrúdak.		
Megrendelő: Kunde: Customer:	TÜV Rheinland KTI Kft.		
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:	27055/2016, 2016. 04. 18.	Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:	93351253_10 / 472
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:	Görgey Péter	A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:	Auguszt György
Méret: Abmessung: Dimension:	Változó	Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:	MSZ EN ISO 6892-1: 2010
Anyagminőség: Werkstoff: Material:	41Cr4	Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:	Összehasonlítás
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:	-	Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:	-
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:	Változó. Lásd lent.	Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:	Amsler 1033
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:	2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC	Terheléstartomány: Lastbereich: Loading range:	20-40kN
Megjegyzés Bemerkung Remark	-		

Jel Zeichnung Marking	Próbatest ¹⁾ Probe ¹⁾ Sample ¹⁾	T [°C]	R _{0.2}	R _{p0.2}	R _m	A ₅	Z	Megjegyzés Bemerkung Remark
Mercedes féktárcsák								
Összekötő rúd, gyári – 1 Azonosító: 2E0 713 491	ZL	23	-	841	1017	11,6	49,8	-
Összekötő rúd, Meyle – 2 Azonosító: 116 031 0013	ZL	23	-	827	904	16,9	60,0	-
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	L	23	-	min660	900-1100	min14	min40	-
1)	Lapos: Flach: Falt:	F	Hosszirányú: Längs: Longitudinal:					
	Hengeres: Zylindrisch: Cylindric:	Z	Keresztirányú: Quer: Transversal:					
	Varratot tartalmaz: Enthält Schweißnaht/Contains welded joint:	☐	Vastagság Dickenrichtung: Thickness direction:					
	Varratot nem tartalmaz: Enthält kein Schweißnaht/Doesn't contain welded joint:	☒	T					

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-SZ-472-004#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108110101)				

AV 31-F_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 2 példányban készült.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL ZUGVERSUCH

JEGYZŐKÖNYV SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

REPORT TENSILE TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Audi lengőkarok						
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.						
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.		Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:		93351253_10 / 472		
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter		A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György		
Méret: Abmessung: Dimension:		Változó		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		MSZ EN ISO 6892-1: 2010		
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4 / 6082 T6		Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás		
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		-		Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-		
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó. Lásd lent.		Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		Amsler 1033		
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC		Terheléstartomány: Lastbereich: Loading range:		20-40kN		
Megjegyzés Bemerkung Remark		-						

Jel Zeichnung Marking	Próbatest ¹⁾ Probe ¹⁾ Sample ¹⁾	T [°C]	R _{eH}	R _{p0,2}	R _m	A ₅	Z	Megjegyzés Bemerkung Remark
			[MPa]			[%]		
Mercedes féktárcsák								
Gömbcsap, gyári – 13 Azonosító: 4FO 407 694H	ZL	23	-	766	932	18,4	65,4	-
Gömbcsap, Meyle – 14 Azonosító: 116 050 0064/HD	ZL	23	-	831	972	17,1	61,8	-
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	L	23	-	min660	900-1100	min14	min40	-
Összekötő rúd, gyári – 29 Azonosító: 4FO 407 694H	ZL	23	-	329	355	14,1	40,7	-
Összekötő rúd, Meyle – 28 Azonosító: 116 050 0064/HD	ZL	23	-	267	285	16,3	42,4	-
SAE1040 ASTMA108 WNr.: 1.1186	L	23	-	min400	630-780	min18	min40	-

1)	Lapos: Flach: Falt:	F	Hosszirányú: Längs: Longitudinal:	L
	Hengeres: Zylindrisch: Cylindric:	Z	Keresztirányú: Quer: Transversal:	Q
	Varratot tartalmaz: Enthält Schweißnaht/Contains welded joint:	☐	Vastagság	
	Varratot nem tartalmaz: Enthält kein Schweißnaht/Doesn't contain welded joint:	☒	irányú: Dickerichtung: Thickness direction:	T

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Datum:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-SZ-472-005#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102U)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-F_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 2 példányban készült.

(rev.2015.02.17-től)

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikatnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL ZUGVERSUCH

JEGYZŐKÖNYV SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

REPORT TENSILE TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Land-Rover függesztő-gömbcsuklók.							
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.							
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.		Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:		93351253_10 / 472			
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter		A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György			
Méret: Abmessung: Dimension:		Változó		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		MSZ EN ISO 6892-1: 2010			
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4		Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás			
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		-		Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-			
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó. Lásd lent.		Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		Amsler 1033			
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC		Terheléstartomány: Lastbereich: Loading range:		20-40kN			
Megjegyzés Bemerkung Remark		-							

Jel Zeichnung Marking	Próbatest ¹⁾ Probe ¹⁾ Sample ¹⁾	T [°C]	R _{0H}	R _{p0,2}	R _m	A ₅	Z [%]	Megjegyzés Bemerkung Remark
Mercedes féktárcsák								
Gömbcsap, gyári – 7 Azonosító: RBK 500 170	ZL	23	-	729	841	17,7	67,2	-
Gömbcsap, Meyle – 8 Azonosító: 53-16 010 0004	ZL	23	-	793	918	18,9	62,1	-
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	L	23	-	min660	900-1100	min14	min40	-

1)	Lapos: Flach: Falt:	F	Hosszirányú: Längs: Longitudinal:	L
	Hengeres: Zylindrisch: Cylindric:	Z	Keresztirányú: Quer: Transversal:	Q
	Varratot tartalmaz: Enthält Schweißnaht/Contains welded joint:	☐	Vastagság irányú: Dickerichtung: Thickness direction:	T
	Varratot nem tartalmaz: Enthält kein Schweißnaht/Doesn't contain welded joint:	☒		

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-SZ-472-006#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT3010813101)				

AV 31-F_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 2 példányban készült.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1

ANYAGVIZSGÁLÓ ÉS ÁLLAPOTELLENŐRZŐ LABORATÓRIUM

LABORATORIUM FÜR MATERIALPRÜFUNG UND ZUSTANDSKONTROLLE
MATERIAL TESTING AND CONDITION ASSESSMENT LABORATORY

A NAT által NAT-1-1660/2012 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Ein von NAT unter Zertifikalnummer NAT-1-1660/2012 akkreditiertes Prüflaboratorium.
The Testing Laboratory has been assigned registration number NAT-1-1660/2012 by Hungarian Accreditation Board



H-1132 Budapest
Váci út 48/A-B.

PROTOKOLL ZUGVERSUCH

JEGYZŐKÖNYV SZAKÍTÓVIZSGÁLAT

REPORT TENSILE TEST

Vizsgálat tárgya: Gegenstand der Untersuchung: Subject of investigation:		Gyári és utángyártott autóalkatrészek összehasonlító vizsgálata. Mini függesztő-gömbcsuklók.							
Megrendelő: Kunde: Customer:		TÜV Rheinland KTI Kft.							
Rendelés száma, kelte: Kund. Best. Nr., Datum: Customer order No., Date:		27055/2016, 2016. 04. 18.		Munkaszám / Vizsg. szám: Auftrag Nr. / Prüf Nr.: Job No / Test No.:		93351253_10 / 472			
Megrendelő témafelelőse: Kontakt bei Kunde: Contact for Customer:		Görgey Péter		A laboratórium témafelelőse: Kontakt bei TÜV: Contact for TÜV:		Auguszt György			
Méret: Abmessung: Dimension:		Változó		Vizsgálati előírás: Anweisungen: Instructions:		MSZ EN ISO 6892-1: 2010			
Anyagminőség: Werkstoff: Material:		41Cr4		Értékelési előírás: Bezugsdokumente: Referring documents:		Összehasonlítás			
Adagszám: Charge Nr.: Batch No.:		-		Üzemóra: Betriebsstunden: Operating hours:		-			
Azonosító szám: Identifizierung Nr.: Identify No.:		Változó. Lásd lent.		Vizsgáló berendezés: Testgeräte: Test equipment:		Amsler 1033			
A vizsgálat időpontja / helye: Prüfdatum, -platz: Date / place of examination:		2016. 06. 06. - 08. 03. / TRIC		Terheléstartomány: Lastbereich: Loading range:		20-40kN			
Megjegyzés Bemerkung Remark		-							

Jel Zeichnung Marking	Próbatest ¹⁾ Probe ¹⁾ Sample ¹⁾	T [°C]	R _{0H}	R _{p0,2}	R _m	A ₅	Z	Megjegyzés Bemerkung Remark
			[MPa]			[%]		
Mercedes féktárcsák								
Gömbcsap, gyári – 5 Azonosító: 31-12 6 772 304	ZL	23	-	830	950	13,7	63,5	-
Gömbcsap, Meyle – 6 Azonosító: 316 010 0009	ZL	23	-	864	977	14,6	59,8	-
EN10083-3 41Cr4 WNr.: 1.7035	L	23	-	min660	900-1100	min14	min40	-

1)	Lapos: Flach: Falt:	F	Hosszirányú: Längs: Longitudinal:	L
	Hengeres: Zylindrisch: Cylindric:	Z	Keresztirányú: Quer: Transversal:	Q
	Varratot tartalmaz: Enthält Schweißnaht/Contains welded joint:	☐	Vastagság irányú: Dickerichtung: Thickness direction:	T
	Varratot nem tartalmaz: Enthält kein Schweißnaht/Doesn't contain welded joint:	☒		

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1.

Jóváhagyta: Genehmiger: Approved:	Dr. Gémes György András	Vizsgálta: Prüfer: Tested by:	Auguszt György	Dátum: Datum: Date:	2016. 08. 08.	Jegyzőkönyv száma: Protokoll Nr.: Report No.:	2016-SZ-472-007#00
Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30101010102Ü)	Képesítés: Qualifizierung: Qualification:	VT3 (VT30108130101)				

AV 31-F_5_2

A jegyzőkönyv összesen 1 számozott oldalt tartalmaz és 2 példányban készült.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált darabokra vonatkoznak!

Ez a jegyzőkönyv részleteiben nem másolható!

(rev.2015.02.17-től)

Oldal: 1/1